



autodesk

A blurry, high-speed photograph of a modern cable-stayed bridge with a long, straight roadway curving away. The bridge is set against a city skyline with several skyscrapers under a hazy sky.

AutoCAD 2005


AUNG MYINT (M.E., AUSTRALIA)

Dedication

To my teacher, Professor Val Pinczewski, the Centre for Petroleum Engineering, the University of New South Wales, Australia, and my family.

Aung Myint







CHAPTER 1

START AutoCAD 2005



1.1.	The User Interface	9
1.2.	Start a New Drawing	13
1.3.	Customize AutoCAD Colors	19
1.4.	Control 2D Drawing Views	21
1.5.	Specify a 3D View	25
1.6.	Display Multiple Views in Model Space	32



CHAPTER 2

USE PRECISION TOOLS

2.1.	Use Coordinates and Coordinate Systems	35
2.2.	User Coordinate System (UCS)	42
2.3.	Use UCS in 3D	46
2.4.	Use Object Snaps	54
2.5.	Adjust Grid and Grid Snap	57
2.6.	Use Angle Override	64
2.7.	Specify Distances	65
2.8.	Specify Intervals on Objects	70
2.9.	Extract the Geometric Information from Objects	72



CHAPTER 3

DRAW GEOMETRIC OBJECTS


3.1.	Draw Lines and Polylines	80
3.2.	Draw Circles	89
3.3.	Draw Arcs	91
3.4.	Draw Ellipses	98
3.5.	Draw Donuts	101
3.6.	Draw Reference Points	103
3.7.	Draw Construction Lines	105
3.8.	Create and Combine Areas	106
3.9.	Draw Multilines	112
3.10.	Create Unbounded Hatches	121



CHAPTER 4

CHANGE EXISTING OBJECTS

4.1.	Select Objects	124
4.2.	Remove Objects from a Selection Set	129
4.3.	Move and Stretch the Objects	135
4.4.	Rotate the Objects	138
4.5.	Align the Objects	139
4.6.	Offset the Objects	141
4.7.	Mirror the Objects	144
4.8.	Trim the Objects	146
4.9.	Extend the Objects	149
4.10.	Fillet the Objects	151
4.11.	Chamfer the Objects	153
4.12.	Break the Objects	157




CHAPTER 5

CREATE 3D OBJECTS

5.1.	Add 3D Thickness to Objects	160
5.2.	Create Surfaces	168
5.3.	Use the 3DARRAY Command	178
5.4.	Create 3D Solids	181
5.5.	Create a Composite Solid	190

CHAPTER 1




START AutoCAD 2005

1.1 The User Interface

- Start → AutoCAD 2005 ကို click လုပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် AutoCAD splash screen တစ်ခု ပေါ်လာပြီး ပြန်ပောက်သွားရင် ပုံ (၁. ၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း AutoCAD 2005- [Drawing1.dwg] နာမည်နဲ့ drawing window ပေါ်လာမှာပါ။ drawing area ခဲ့အသိ ဆုံးမှာရှိတဲ့ Menu bar ကနေ menu တွေကို choose လုပ်လိုရပါတယ်။ default menu ဖိုင်က acad.mnu ပါ။ menu တစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့ငြင် menu name ကို click လုပ်ရှုပါပဲ။ ဒါမှာမဟုတ် ALT key နှင့်ထားပြီး underlined letter တစ်ခုကို click လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ Menu bar အောက်မှာ toolbar တွေ အများပြီးရှိပါတယ်။


Toolbar ဆိတ်တဲ့ AutoCAD command တွေကို start လုပ်ပေးတဲ့ button တွေပါရှိတဲ့ bar တစ်ခုပါ။ toolbar ပေါ်မှာ mouse cursor ကိုထားပေးလိုက်ရင် အဲဒီ command button နဲ့အမည်ကိုဖော်ပြုတဲ့ tooltip တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ AutoCAD အနေနဲ့ စဉ်းစုံပေးတဲ့ toolbar တွေက Standard toolbar | Styles toolbar | Layers toolbar | Properties toolbar | Draw toolbar နဲ့ Modify toolbar တို့ပါပဲ။ toolbar တစ်ခုကို floating ဖြစ်ဖြစ်၊ docked ပဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်သလိုထားလို့ရပါတယ်။



floating toolbar တစ်ခုဟာ drawing area ထဲမှာ ရှိချင်သလို ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ပုံ (၁၁) မှာဆိုရင် Standard toolbar ကို Menu bar အောက်ကနေ drag ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ floating toolbar ဖြစ်အောင် drawing area ထဲ ရွှေ့ပြထားတယ်။ တစ်ကယ်တော့ floating toolbar တစ်ခုကို drag + resize + dock အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ docked ဖြစ်သွားရင် drawing area ရဲ့အနားတစ်ဘက်ဘက်မှာ ကပ်နေ မှာပါပဲ။ docked toolbar ကို drag ဆွဲယူပြီး move လုပ်လို့ရတယ်လေ။ toolbar တစ်ခုနဲ့ ညာဘက် အောက်ခြေနားမှာ တို့ငံအမည်းလေးတစ်ခုပါရင် flyout toolbar တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ flyout ကနေ current command နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ နောက်ထပ်အမိန့်တွေကို ပေါ်ပေးပြီးမှာပါ။ ဥပမာ Zoom window icon ပေါ်မှာ cursor ကိုထားပြီး left mouse button ကိုဖိုးထားရင် ပုံ (၁၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း flyout toolbar ပေါ်လာပါပြီ။

► To display a toolbar


ပုံ (၁၂) မှာမတွေ့ရတဲ့ toolbar တစ်ခုကို display မှာပေါ်ချင်ရင် View→Toolbars ကို click လုပ်ပြီး Customize dialog box ပေါ်လာတဲ့အခါ Toolbars tab ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ရင် မိမိ display လုပ်ချင်တဲ့ toolbar အတွက် check box ကို check လုပ်ပြီး Close button ကို click လုပ်ရပါမယ်။ ပုံ (၁၃) ကိုကြည့်ပါ။ လွယ်တဲ့နောက်တစ်နည်းက ပုံ (၁၁) က toolbar button တစ်ခုကို right-click လုပ်ပြီး shortcut menu ပေါ်လာရင် အဲဒီကနေကြိုက်ရာ toolbar တစ်ခုကို choose လုပ်လို့ရပါတယ်။



ပုံ (၁၃)

► To use the Command window


ပုံ (၁.၁) က drawing area ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ window pane ဟာဆိုရင် AutoCAD နဲ့ဆိုင်တဲ့ system variables | options | messages | prompt တွေကို display လုပ်ပြနိုင်တဲ့ dockable/ resizable window တစ်ခုပါပဲ။ Command window လိုခေါ်ပါတယ်။ user အသုံးပြချင်တဲ့ အမိန့် တစ်ခုကို keyboard ကနေရှိက်ထည့်ပြီး ENTER key သို့မဟုတ် Spacebar ကိုနိုပ်ပြီး အမိန့်ပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ command တွေ အလုပ်လုပ်ပုံကို control လုပ်တဲ့ system variable တွေကိုလည်း command window မှာပဲရှိက်ထည့်ရမှာပါ။ တစ်ချို့ command တွေမှာ command alias တွေရှိရင် ဥပမာ CIRCLE command ဆိုရင် C ကိုရှိက်ထည့်တာနဲ့ရပါတယ်။ command alias တွေကို acad.psp ဖိုင်ထုတ္တသိမ်းထားပါတယ်။ AutoCAD နဲ့ပုံခွဲနေတုန်းမှာ တစ်ခြား command တစ်ခုကို ကြားညွှန်အသုံးပြချင်ရင် prompt ပေါ်လာတဲ့နောက်မှာ apostrophe (') တစ်ခုကိုအရင်ရေးပြီးမှ command ကို ရောရပါမယ်။ ပုံ (၁.၃) ကိုဖြတ်ပေါ်တဲ့ LINE command ကိုအသုံးပြနေတုန်းမှာ Specify first point: လို့ prompt ပေါ်လာတာကို အရင်မဖြေရှင်းသေးပဲ GRID command ကို ကြားဖြတ်အမိန့်ပေးလိုက် တာပါပဲ။



ပုံ (၁.၃)

► To display the text window

ပုံ (၁. ၃) က command line မှာရေးခဲ့တဲ့ command တွေကို hard copy လိုချင်ရင် F2 key ကိုနှင့် ရပါမယ်။ ပုံ (၁. ၄) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း text window ပေါ်လာရင် Edit→Copy အရင်လုပ်ဖြီး WordPad ထဲမှာ Edit→Paste လုပ်ရင် hard copy ကို print ထုတ်ယူလိုပါပြီ။



ပုံ (၁. ၅)


၁.၂ Start a New Drawing

- new drawing တစ်ခုကို start လုပ်မယ်ဆိုရင် drawing အတွက်အသုံးပြုမယ့် units နဲ့ setting တွေ ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာပါ။ start လုပ်နည်း (၃) နည်းရှုပါတယ်။ (၁) Use a Setup Wizard (၂) Start a drawing from Scratch နဲ့ (၃) Use a template file ဆိုတဲ့နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ Setup Wizard နည်းကိုပဲ အရင်စမ်းကြည့်ရအောင်။

► To begin a new drawing using a Wizard


File→New ကို click လုပ်ပါမယ်။ Create New Drawing dialog box ပွင့်မလာရင် Command

window က command line မှာ STARTUP တိရိက်ထည့်ပြီး system variable တို့ 0 အစား 1 ထားပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် File → New တို့ click ပြန်လည်ရင် Create a New Drawing dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ ပုံ (၁။၅) ကိုကြည့်ပါ။ Use a Wizard button တို့ click လုပ်ပါမယ်။




ပုံ (၁။၅)

- ▶ ဒီတစ်ခါ ပုံ (၁။၆) ပေါ်လာရင် Select a Wizard box ထဲမှာရှိတဲ့ Advanced Setup တို့ choose လုပ်ပြီး OK တို့ click လုပ်ပါမယ်။
- ▶ ဒါဆိုရင် Advanced Setup ရဲ့ပထမဆုံး Wizard ပေါ်လာပါပြီ။ ပုံ (၁။၇) ကိုကြည့်ပါ။ ဒီဥစ္စာဟာ Units format လုပ်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ ကောင်းပြီ။ Select the unit of measurement အောက်က Architectural option တို့ choose လုပ်ပါမယ်။ Architectural (feet/inches) format နဲ့ data ထည့်မယ်ဆိုရင် ဥပမာ 70 feet 5 inches တို့ 70' 5 လို့ ရေးရင်ရပါတယ်။ 70' 5" လို့ ရေးစရာမလို ပါဘူး။ Next > တို့ click လုပ်ပါမယ်။




⌚ (o. 6)




⌚ (o. 2)

- ▶ සිතක්ව Advanced Setup Wizard ම Angle type නැතුත් ගුයායුම්පූරුණුවායි। Decimal Degrees option හි enable ලදී: Precision: listbox තෙන 0.00 හි choose දැඩිමායි। ප්‍රිය තොටුරු Next > හි click ලදීපි। ඇ (o. 9) හිගුණුවායි।




ස් (o. 9)

- ▶ අදාළත්ව පේලාත් Wizard තොටු Angle Measure format නැතුත් ගුයායුත්තුපි। ඇ (o. 10) හිගුණුවායි। default starting angle හි 0 degree - East ලියත්මුත්තාපිතයි। ගොන්ස්පි। Next > හි click ලදීමායි।
- ▶ විශ්වාසාත්මක: Angle Direction හි Counter-Clockwise නිස් Area හි 80' x 60' යාපිමායි। ඇ (o. 10) හිගුණුවායි। නොක්රී: Finish button හි click ලදීමායි।




♂ (o. e)



♂ (o. oo)


- ▶ drawing setup လုပ်ဖြီးသွားရင် File→Save As လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၁၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Save Drawing As dialog box ပေါ်လာရင် AutoCAD 2005 folder အောက်မှာ MyDrawings နာမည်နဲ့ New Folder တစ်ခုတို့ create လုပ်ပြီး File name: box မှာ NewDrawing ကိုရှိက်ထည့်ပါမယ်။ နောက်ဖြီး Save button ကို click လုပ်ရင် MyDrawings folder ထဲမှာ NewDrawing.dwg ဖို့ နာမည်နဲ့ ဖို့င်အသစ်တစ်ခုဟာ save ဖြစ်သွားပါပြီ။



ပုံ (၁၁)

- ▶ To start a drawing by selecting a template file


File→New ကို click လုပ်ပြီး Create New Drawing dialog box ဖွင့်လာရင် Use a Template button ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပြီးတော့ရင် Select a template: အောက်က template တစ်ခုကို choose လုပ်ပြီးတော့ OK ကို click လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ပုံ (၁၂) ကိုဖြေည့်ပါ။




ပုံ (၁၁၂)

၁.၃ Customize AutoCAD Colors

- drawing area ဟာ default အနေနဲ့ အမည်းလုပ်ထားပါတယ်။ drawing area ခဲ့ အရောင်ကိုပြောင်း ချင်ရင် အခုလုပ်ပြောင်းလိုရပါတယ်။ Tools → Options ကို click လုပ်ပြီး Options dialog box ပေါ်လာတဲ့အခါ Display tab ကိုနှိပ်ပြီး Colors button ကို click လုပ်ပါ။ ပုံ (၁၁၃) ကိုကြည့်ပါ။
- ▶ ပုံ (၁၁၄) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Colors Options dialog box ပေါ်လာတဲ့အကျရင် Model space ကို click လုပ်ပြီး Color list box ထဲက White ကို select လုပ်ပါမယ်။ နောက်ပြီး Apply & Close button ကို click လုပ်ပါ။ Options dialog box ထဲက OK ကိုလည်း click ဆက်လုပ်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် AutoCAD drawing area ဟာ အမည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ အဖြူရောင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ တစ်ခါတစ်ရုံ ဖြစ်တတ်တာတစ်ခုက drag အဆွဲလွှာနှိပ်ပြီး command window ပျောက်သွားတာမျိုးပေါ့။ အဲဒါမျိုးဆိုရင် Tools → Options → Open and Save tab → Object ARX Applications အောက်က Command Invoke → Apply → OK ကို click လုပ်ထားပါ။ ဒါဆိုရင် ဒီအက်ဇာ ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။




♂ (o. ๐๙)



♂ (o. ๐๖)

၁.၄ Control 2D Drawing Views



- 2D drawing တစ်ခုရဲ့အသေးစိတ်ကြည့်ဖို့ရင် အနီးကပ်မြင်ရအောင် drawing ကို Magnify (zoom) အကြောင်းချုပြည့်ရပါမယ်၊ ဒါမှာမဟုတ် drawing က အစိတ်အပိုင်းတွေကို နေရာပြောင်းကြည့်ချင်ရင် drawing ကို Pan (shift) လုပ်ဖို့ကြည့်ရပါမယ်။ AutoCAD မှာ drawing view တစ်ခုကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောင်းကြည့်နိုင်အောင် (၁) Pan a view (၂) Magnify a view နဲ့ (၃) Pan and zoom with the Aerial View window တို့ကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ပုံ (၁၁၁၅) မှာပြထားတဲ့ drawing ကို drag ဆွဲပြီး Pan လုပ်ကြည့်ရအောင်။



ပုံ (၁၁၁၅)

► To pan by dragging

View→Pan→Realtime ကို click လုပ်ပြီး hand cursor ပေါ်လာရင် drawing object ကို drag ဆွဲပြီး drawing area ထဲမှာ ကြိုက်သလိုရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်။ ပုံ (၁၁၁၆) ကိုကြည့်ပါ။




Ø (o. o6)

► To pan by specifying points

View→Pan→Point ကို click လုပ်ပြီး base point တစ်ခုနဲ့ Pan to point တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးရင် drawing object ဟာ new location ဆိုကို move လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။


► To zoom by dragging

View→Zoom→Realtime ကို click လုပ်ပြီး pointing device Q+ ပေါ်လာရင် အဲဒါကိုထောင်လိုက် အောက်ကို drag ဆွဲချုပ်ရင် drawing object ဟာ zoom out ဖြစ်သွားမှာပါ။ ပုံ (၁၁၃) ကိုကြည့်ပါ။ အပေါ်ကိုပြန်ပြီး ထောင်လိုက် drag ဆွဲမယ်ဆိုရင် zoom in ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ zoom mode ကနေ ထွက်ချင်ရင် ESC key ကိုနှိပ်ပါ။



► To zoom in to an area by specifying its boundaries

View→Zoom→Window ကို click လုပ်ပြီး drawing object ပေါ်မှာဖြတ်ပြီး rectangular area တစ်ခုကိုဆွဲရင် အဲဒီ area ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ drawing object ရဲအစိတ်အပိုင်းကို အကြွေးချွဲပြောပါ။ ပုံ (၁၂၀) ကိုကြည့်ပါ။




► To display the drawing extents by zooming

ပုံ (၁၀. ၂၀) မှာပြထားတဲ့ b magnify ဖြစ်သွားပြီးရင် View→Zoom→Extents ကို click လုပ်ကြည့်ပါ။ current viewport သို့မဟုတ် drawing area ထဲမှာ အကြီးဆုံး fit ဖြစ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ display လုပ်ပြေားပါ လိမ့်မယ်။ ပုံ (၁၀. ၁၅) ကိုကြည့်ပါ။

► To zoom to a new area using the Aerial View window

View→Aerial View ကို click လုပ်ပြီး Aerial View window ပေါ်လာရင် view box ထဲမှာ click ချပါ။ cross arrow တစ်ခုပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ cross arrow ကိုချွေးပေးရင် drawing object ဟာ drawing area ထဲမှာ Pan ဖြစ်နေပါမယ်။ ဒါပေါ်မယ့် cross arrow နဲ့ click လုပ်ရင် pointing arrow ပုံ ပုံကိုပြေားသွားမှာပါ။ pointing arrow ပုံ ကိုဘယ်ဘက် direction ဆို move လုပ်ပေးမယ့်ဆိုရင် rectangular area က သေးသေးသွားပြီး drawing area ထဲက drawing object ဟာ zoom in ဖြစ်သွားမှာပါ။ ညာဘက် direction ဆို move လုပ်ခဲ့ရင်တော့ zoom out ဖြစ်သွားပါမယ်။ zoom operation ကိုရုပ်ချင်ရင် right-click လုပ်ပါ။







ပုံ (၁၁၂)

၁.၅ Specify a 3D View

- AutoCAD နဲ့ 3D drawing object တစ်ခုကိုအွဲပြီး view အမျိုးမျိုးနဲ့ display လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် command အမားအပြားတို့ အသုံးပြုလိုပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် 3D view (၃) မျိုးကရေးပါဆုံးပါပဲ။ (၁) Parallel projection view (၂) Perspective view နဲ့ (၃) 3D Orbit view တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။


► To use a preset 3D View

ကောင်းပြီး ပုံ (၁၁၂) မှာပြထားတဲ့ 3D model တစ်ခုကို 3D parallel projection view တွေနဲ့ display လုပ်ကြည့်ရအောင်။ View→3D Views→SW Isometric ကို click လုပ်ကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၁၁၂) အောက်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 3D view ပုံစံပြောင်းသွားပါပြီ။




► To set a view with a viewpoint coordinate

View→3D Views→Viewpoint ကို click လုပ်ပါ။ ဗု (၀.၂၃) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း compass နဲ့ tripod ပေါ်လာရင် viewpoint ကို compass ထဲမှာ click ချိပြီး သတ်မှတ်ပေးလိုရပါတယ်။ cross mark ကို အတွင်းစက်ပိုင်းထဲမှာ စဟိုအမှတ်ဆီကိုရွှေ့ပေးသွားရင် view direction က အပေါ်ကိုမြင့်လာပါမယ်။ center ကိုရောက်သွားရင် Top view ဖြစ်သွားတာပေါ့။




- ▶ တစ်ကယ်လို cross mark ကို compass မှာ outer ring ထဲရောက်အောင် move လုပ်ပေးသွားရင် drawing object ကို အောက်ကနေ လုန်ကြည့်တဲ့ view မျိုးကိုမြင်ရမှာပါ။ ပုံ (၁၀၂၂) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၁၀၂၂)


- ▶ To set a view with two angles of rotation

ဒီနည်းမှာ viewpoint အတွက် view direction angle တွေကို command line ကနေ ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ ပုံ (၁၀၂၃) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၁၀၂၃)

- ▶ command prompt မှ VPOINT command ရိုက်ထည့်ပြီး Angle in XY plane from X axis: 75 နဲ့ Angle from XY plane: 45 တိုကို enter လုပ်ပေးရင် 3D view အသစ်ကို ပုံ (o. J6) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရပါမယ်။



The screenshot shows the AutoCAD 2004 interface. The Command Line window displays the following text:


```
Opening an AutoCAD 2004 format file.  
Regenerating model.  
AutoCAD menu utilities loaded.  
Command: VPOINT  
Current view direction: VIEWDIR=-299.5111,258.3753,111.9364  
Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: R  
Enter angle in XY plane from X axis <139>: 75  
Enter angle from XY plane <16>: 45  
Regenerating model.
```

The main drawing area shows a complex 3D model of a mechanical assembly, possibly a pump or valve component, with various parts like a base plate, shaft, and housing.

ပုံ (o. J6)



► To use 3D Orbit view

ဒီတစ်ခါလုပ်မှာက 3D model တစ်ခုကို 3D Orbit command အသုံးပြန်း model ကို rotate လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ View→3D Orbit ကို click လုပ်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် 3D Orbit mode ထဲကိုရောက်လာဖို့ ပုံ (၁၁၂) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာ စက်ဝိုင်းလေး (၄) ခုကိုတွေ့မှုပါ။



ပုံ (၁၁၂)


► အဲဒီစက်ဝိုင်းကို drag ဆွဲပေးတာနဲ့ 3D model ဟာ direction အမျိုးမျိုးမှာ လည်နေပါတိမှုမယ်။ အနေ အထားတစ်ခုမှာ ရပ်ထားပေးချင်ရင် ESC သို့မဟုတ် ENTER key ကိုပို့ပါ။ ပုံ (၁၁၃) က model ကို 3D Orbit အသုံးပြန်း rotate လုပ်ပြထားတာကို ပုံ (၁၁၈) မှာကြည့်ပါ။



૫ (૦. જો)


၁.၆ Display Multiple Views in Model Space

- drawing area တစ်ခုမှာ model တစ်ခုလဲ view အမျိုးမျိုးကို display လုပ်ပြခဲ့ရင် Model tab ကို နှိမ်ထားပြီး drawing area တို့ multiple rectangular view တွေဖြစ်အောင် စိတ်ပိုင်းပြီး အသံးပြုလို ရပါတယ်။ အဲဒီလို view မျိုးတွေကို model space viewport တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၂၂) ကိုကြည့်ပါ။




ပုံ (၁၂၂)

- ▶ drawing အကြီးစားတွေမှာ multiple viewport တွေကိုသုံးခြင်းအားပြင် drawing detail တွေကို zoom in လုပ်ကြည့်ရတာမျိုး၊ single view မှာ pan လုပ်ကြည့်ရတာမျိုးတွေ အလုပ်ရှုပ်သက်သွားမှာပါ။ View→Viewports→3 Viewports ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၁၃၀) ကိုကြည့်ပါ။
- ▶ ဒါဆိုရင် ပုံ (၁၃၅) မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ 2D model တစ်ခုကို (၁၃၁။၁၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း viewport (3) ခုနဲ့ တွဲဖော်ပြလိုပါတယ်။ ဒီနည်းမှာ view အမျိုးမျိုးကိုအသံးပြုထားတာဆိုတော့ ပုံမှာအမှားရှိရင် ရှာတွေ့ဖို့လွှာတာပေါ်လေ။




◊ (o. ১০)



◊ (o. ১০)

CHAPTER 2





USE PRECISION TOOLS

AutoCAD နဲ့ တဲ့ ပုံတွေအတွက် တိကျတဲ့ coordinate data တွေထည့်ပေးဖို့ ဆိုရင် entry method အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုလိုရပါတယ်။ point တစ်ခုအတွက် data ထည့်ပေးဖို့ကို command prompt တစ်ခုပေါ်လာရင် drawing area ထဲမှာ pointing device နဲ့ click လုပ်ပြီး data entry လုပ်လိုရသလို command line မှာ coordinate value တွေကို ရိုက်ထည့်ပေးရင်လည့်ရပါတယ်။ AutoCAD မှာ အသုံးများဆုံး coordinate system (4) မျိုးက (၁) Absolute Cartesian coordinates (၂) Relative Cartesian coordinates (၃) Relative Polar coordinates system နဲ့ (၄) Direct distance entry တို့ပါပဲ။

J.6 Use Coordinates and Coordinate Systems



► To enter Cartesian coordinates

point တစ်ခုအတွက် coordinate တွေ သတ်မှတ်ပေးရမယ့်ဆိုရင် drawing origin(0,0) အမှတ်ကနေ တိုင်းတာသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်အတွက် ပုံစံက 2D မှာဆိုရင် (X, Y) ဖြစ်ပြီး 3D မှာဆိုရင် (X, Y, Z) ဖြစ်ပါတယ်။ origin ရဲညာဘက်နဲ့ အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာ တွေကို positive value တွေအဖြစ် သတ်မှတ်မှာပါ။ အမှတ်တစ်ခုက origin ရဲညာဘက် (4) ယူနစ်။ အပေါ်ဘက် (6) ယူနစ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအမှတ်ကို (4,6) လိုပေးတာနဲ့ AutoCAD ကသိပါတယ်။ ဥပမာ command line မှာ absolute coordinate တွေအသုံးပြုပြီး အခုလိုပေးမယ်ဆိုရင် AutoCAD ကနေ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကို ဆွဲပေးမှာပါပဲ။ ပုံ (J. ၁) ကိုကြည့်ပါ။



- relative coordinate တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးအမှတ်ရဲ့ coordinates ကိုအခြေခံမှာပါ။ relative coordinate မှန်းသိအောင် @ sign ကို coordinate တွေရှေ့မှာ ရေးပေးရပါမယ်။ ဥပမာ


ပုံ (J. ၁) မှာရေးတဲ့ပုံစံအစား (-2,1) အမှတ်ကနေ horizontal: 5 units နဲ့ vertical: 4 unit အကွားမှာရှိတဲ့ အမှတ်သီကိုရွှေ့ခိုင်းရင် အတူတူပါပဲ။ အဲဒါကို relative coordinates နဲ့ အချလိုရေးလိုရပါတယ်။
ပုံ (J. ၂) ကိုဖြည့်ပါ။



ပုံ (J. ၂)


► To enter Polar coordinates

Polar coordinates မှာလည်း Cartesian coordinates လိုပဲ absolute (measured from origin) နဲ့ relative (measured from previous point) coordinates ဆိုပြီး ရှိတာပါပဲ။ ဒီစနစ်ရဲ့ format ပုံစံက **distance<angle** နဲ့ **@distance<angle** တို့ဖြစ်ပါတယ်။ distance က မျဉ်းကြောင်း အရှည်၊ angle က angular (counter-clockwise) degrees ပါ။ ဥပမာ **@6<120** လို့ ရေးပေးလိုက် မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး enter လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်ကနေအစပြေား X-axis ပေါ်မှာ 120 degrees (counter-clockwise) လှည့်လိုက်ပြီး (6) ယူနစ်အရှည်ရှိတဲ့ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဂိုဏ်ခွဲပေးမှာပါ။ rectangle ပုံတစ်ခုကို relative Polar coordinates ရေးနည်းနဲ့ အချလိုရေးလိုရပါတယ်။ ပုံ (J. ၃) ကိုဖြည့်ပါ။



6


8




ပုံ (၂၃)

► To enter 3D Cartesian coordinates

3D Cartesian coordinates ကို entry လုပ်နည်းဟာ 2D Cartesian နည်းနဲ့အတူတူပါပဲ။ (X,Y) အစား (X,Y,Z) ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။ 3D Cartesian coordinates ရေးနည်းနဲ့ 3D plane ထဲမှာ မျဉ်းတစ်ကြောင်းကို အခုလိုရေးလိုပါတယ်။ ပုံ (၂၄) နဲ့ ပုံ (၂၅) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၂၅)



ပုံ (၂၁)

► To use the coordinate filters

3D Cartesian coordinates (X,Y,Z) အသုံးပြုနည်းကို ဥပမာဏနေ့ 3D Box object တစ်ခုရဲ့ အတွင်းပလိုအမှတ်နေရာမှာ စက်ရိုင်းတစ်ခုကို XY plane ပေါ်မှုဆွဲပြုပါမယ်။ view point ကို Top view ကနေ 3D view တစ်ခုကိုပြောင်းပြီး View→3D Views→SE Isometric ကို click လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ရင် Command line မှာအခုလို command တွေရေးပြီး ပုံ (၂၁) မှာပြထားတဲ့ 3D box တစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်။

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command:

Command:

Command: _view Enter an option [?/Categorize/Iayer

state/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _seiso Regenerating model.

Command: **LINE**

Specify first point: **0,0,0**


Specify next point or [Undo]: **3,0,0**
Specify next point or [Undo]: **3,3,0**
Specify next point or [Close/Undo]: **0,3,0**
Specify next point or [Close/Undo]: **C**

Command: [ENTER]

LINE Specify first point: **0,0,5**
Specify next point or [Undo]: **0,3,5**
Specify next point or [Undo]: **3,3,5**
Specify next point or [Close/Undo]: **3,0,5**
Specify next point or [Close/Undo]: **C**

Command: [ENTER]

LINE Specify first point: <click 1>
Specify next point or [Undo]: <click 5>
Specify next point or [Undo]: [ENTER]
Command: [ENTER]
LINE Specify first point: <click 4>
Specify next point or [Undo]: <click 8>
Specify next point or [Undo]: [ENTER]
Command: [ENTER]
LINE Specify first point: <click 3>
Specify next point or [Undo]: <click 7>
Specify next point or [Undo]: [ENTER]
Command: [ENTER]
LINE Specify first point: <click 2>
Specify next point or [Undo]: <click 6>
Specify next point or [Undo]: [ENTER]



- ▶ 3D box တို့မြှုပ်နည်းလွှားရင် အဲဒီ box ရွှေအပေါ်ဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်။ ပုံ (J-6) ကိုဖြည့်ပါ။ XYZ filter တွေတို့အသုံးပြုပြီး စက်ဝိုင်းရဲ့ပတိအမှတ်နေရာကို အခုလိုရှာလိုရပါတယ်။

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: .**X**

of **MID**

of **Y** <click 1>


(need Z): .**Y**

of **MID**

of <click 2>

(need Z): **5**

Specify radius of circle or [Diameter]: **1.25**



ဗု (၂။၁)

ဒီတစ်ခါ 3D box ရဲ့အတွင်းပလိုအမှတ်နေရာမှာ သူ့အပေါ်ကစက်ဝိုင်းနဲ့အပြည်နှင့်တဲ့ နောက်ထပ်စက်ဝိုင်း တစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်။ ဗု (၂။၁) ကိုတွေ့လျှော့ပါ။

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: .X

of **MID**

of <click 1>

(need YZ): .Y


of **MID**

of <click 2>

(need Z): **MID**

of <click 3>

Specify radius of circle or [Diameter] <1.2500>: **1.5**




ပုံ (၂။၈)

J.J User Coordinate System (UCS)


- AutoCAD မှာ coordinate system (2) မျိုးကို အသုံးပြုပါတယ်။ တစ်ခုက World Coordinate System (WCS) လိုခေါ်တဲ့ fixed system တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျေန်တာက User Coordinate System (UCS) လိုခေါ်တဲ့ movable system ပါပဲ။ WCS မှာ X axis က horizontal၊ Y axis က vertical ဖြစ်ပြီး Z axis က XY plane ကို ထောင့်မတ်ကျနေတဲ့ axis တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ X-Y axis တွေ ဖြတ်တဲ့ နေရာကို origin လိုခေါ်ပါတယ်။ UCS ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းဟာ drawing တစ်ခု၏ တစ်ချို့ အစိတ်အပိုင်း တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ လွယ်ကူးပေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး 3D သို့မဟုတ် rotated view တွေမှာဆုံးရင် UCS ကို rotate လုပ်ပေးခြင်းဟာ Snap၊ Grid၊ Ortho mode တွေကို လိုက်လည်ဖေတာစိုလို new UCS UCS နဲ့ ပုံဆွဲတာဟာ အဆင်ပြေလာပါတယ်။ UCS icon တွေမှာ style (3) မျိုးရှိပါတယ်။ ပုံ (၂။၉) ကို ကြည့်ပါ။ UCSICON command အသုံးပြုပြီး 2D သို့မဟုတ် 3D UCS icon ကို display လုပ်ပြုလို့ သလို SHADEMODE ကိုအသုံးပြုပြီး shaded UCS icon ကို display လုပ်လို့ရပါတယ်။

current UCS origin မှာ icon က display ဖြစ်နေရင် icon ထဲမှာ plus (+) သက်တတ်ခဲ့ပါနေပါမယ်။ current viewport ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေနားမှာပေါ်ခဲ့ရင် plus (+) သက်တ မပေါ်ပါဘူး။




► To display the UCS icon at the UCS origin

View→Display→UCS Icon→Origin ကို click လုပ်ပါ။ On ကို check လုပ်ထားရင် icon ဘာ display ဖြစ်နေပါမယ်။ Origin က checked ဖြစ်နေရင် icon က UCS origin မှာရှိနေတာပါပဲ။ ပုံ (၂၁၁၀) ကိုကြည့်ပါ။




► To change the appearance of the UCS icon

View→Display→UCS Icon→Properties တို့ click လုပ်ပါ။ UCS Icon dialog box ပေါ်လာရင် UCS icon style၊ UCS icon size နဲ့ UCS icon color တွေကိုကြိုက်ရာ set လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ မြှေးတော့ရင် OK ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၂၁) ကိုကြည့်ပါ။





ပုံ (၂၁)

► နောက်တစ်နည်းက command line မှာ SHADEMODE ကိုရိုက်ထည့်ပြီး 2D/3D/O ထဲက တစ်ခုခုကို ရွေးလို့ရပါတယ်။ ပုံ (၂၃) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၂၃)


- ▶ ပုံ (၂၃) ဟာဆိုရင် ပုံ (၂၁) မှာပြထားတဲ့ UCS icon style ကို 3D ကနေ 2D ကိုပြောင်းထားတာပါ။ 2D UCS icon ရှိတဲ့အမှတ်နေရာက coordinate ကိုသိချင်ရင် Tools→Inquiry→ID Point ကို select လုပ်ပြီး 2D icon နေရာမှာ click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် command window မှာ အခုလိုတွေ့ရမှာပါ။



ပုံ (၂၃)

- ▶ To define a new UCS origin


Tools→New UCS→Origin ကို choose လုပ်ပြီး box က အောက်ဘက်အကျခုံး corner မှာ click ချင် UCS origin နေရာဟာ ပြောင်းသွားပါပြီ။ ပုံ (၂၄) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၂၄)

► To restore the WCS

Tools→Named UCS ကို click လုပ်ပြီး ပုံ (၂၅) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း UCS dialog box ပေါ်လာရင် World→Set Current→OK ကို click လုပ်တာနဲ့ ပုံ (၂၃) ကလိုမျိုး UCS origin နေရာပြောင်း သွားပါလိမ့်မယ်။



ပုံ (၂၅)

J.2 Use UCS in 3D

- ကောင်းပြီး ပုံ (၂၆) မှာပြထားတဲ့ object ခဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ခြေ corner နေရာမှာ ဆင်ခြေလျော့ အလိုက် UCS တစ်ခုကို define လုပ်ပေးကြည့်ရအောင်။ Tools→New UCS→3 Point ကို click လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ရင် Command line မှာ အခုလို command တွေကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်။

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command: **WEDGE**

Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: [ENTER]

Specify corner or [Cube/Length]: **L**

Specify length: **10**

Specify width: **5**


Specify height: **7**

Command:

Command: <choose SE Isometric view>

Command: _view Enter an option [?/Categorize/IAYER

state/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _seiso Regenerating model.



Command: < choose Tools→New UCS→3 Point>

Command:

Command: _ucs

Current ucs name: *WORLD*


Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]

<World>: **_3**

Specify new origin point <0,0,0>: <click 1>

Specify point on positive portion of
X-axis <11.0000,0.0000,0.0000>: <click 2>
Specify point on positive-Y portion of
the UCS XY plane <9.0000,0.0000,0.0000>: <click 3>

- ▶ command line မှာ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ command တွေကိုရှိက်ထည့်ပြီးရင် ဖုံး (J. ၁၃) မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း မြင်ရမှာပါ။



- ▶ ဒီတစ်ခါလက်ပြီး လေ့လာမှာကတော့ 3D space ထဲမှာ UCS ကို position အမျိုးမျိုးမှာထားပြီး ပုံချွန်ညွှေ့ကို လေ့လာမှာပါ။ စစ်ဆေး Drawing setup လုပ်ပြီး Command line မှာ အခုလို command တွေကို ရှိက်ထည့်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် အထူ 0.01 ယူနစ်ရှိတဲ့ 2D Solid တစ်ခုကိုဆွဲပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖုံး (J. ၁၈) ကို ကြည့်ပါ။

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command: **LIMITS**

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: [ENTER]

Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: **50,40**

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <0.0000>: **0.01**

Command: **UCSICON**

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: **A**

Enter an option [ON/OFF/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: **OR**

Command: < choose Draw→Surfaces→2D Solid >

Command:


Command: _solid Specify first point: **12,6** < this is point 1>

Specify second point: **@30<0** < this is point 2 >

Specify third point: **@-30,20** < this is point 3 >

Specify fourth point or <exit>: **@30<0** < this is point 4 >

Specify third point: [ENTER]



- සිත්තේ THICKNESS command නෑ CIRCLE command තුළිනාය්‍යාපුව්: cylinder දැක්වූ ඇති පෙන්වනා නොමැතියා දු (ජ. ၁၉) ලිඛිත්වා.


Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <0.0100>: **10**

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: **16,10**

Specify radius of circle or [Diameter]: **1**





ပုံ (၂၁၉)

- ဒီတစ်ခါ ARRAY command အသုံးပြုပြီး cylinder အခါ 40 ကိုဆွဲပါမယ်။ command line မှာ ARRAY ကိုရှိက်ထည့်ပြီး ENTER နှင့်ရင် Array dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ Rectangular option ။ Rows: 5 ။ Columns: 8 ။ Row offset: 3 ။ Column offset: 3 ။ Angle of array: 0 တိုကို set လုပ်ပြီး Select objects button ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၂၁၂၀) ကိုကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ရင် ပုံ (၂၁၉၉) က cylinder ကို click လုပ်ပြီး ENTER ကိုနှင့်ရင် Array dialog box ပြန်ပေါ်လာပါမယ်။ OK ကို click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၂၁၂၀) အောက်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။

Command: **ARRAY**

Select objects: 1 found

Select objects: [ENTER]



⋮ (J, Jo)

- ▶ ဒီတစ်ခါ cylinder တွေကိုထည့်ပေးထားတဲ့ box တစ်ခုရအောင် ဆွဲပါမယ်။ ဆွဲပြီးသွားရင် ပုံ (J. J) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရပါမယ်။

Command: **LINE**

Specify first point: **12,6**

Specify next point or [Undo]: **@30<0**


Specify next point or [Undo]: **@0,20**

Specify next point or [Close/Undo]: **@30<180**

Specify next point or [Close/Undo]: **C**

Command: **HIDE**


Regenerating model.



ပုံ (J. J)

- ▶ ကောင်းပြီး အခုတစ်ခါဆွဲမှာကတော့ ပုံ (J. J) မှာပြထားတဲ့ box မှာအဖုံးတစ်ခုကိုဆွဲပေးပါမယ်။ အဖုံးမဆွဲခဲ့ UCS icon ကို ပုံ (J. J) မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင် နေရာရွှေ့ပေးရပါမယ်။ ဒါမှ အဖုံးကို ဆွဲလိုပါမယ်။ command line အခုရေးပြုတဲ့ command တွေကိုရှိက်ထည့်ပြီး ပုံနဲ့တိုက်ကြည့်ပါ။

Command: < choose Tools→New UCS→3 Point >
Command:
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: _3
Specify new origin point <0,0,0>: <click 1>
Specify point on positive portion of
X-axis <13.0000,6.0000,0.0000>: <click 2>
Specify point on positive-Y portion of
the UCS XY plane <12.0000,7.0000,0.0000>: <click 3>
Command: '_thickness < choose Format→Thickness >
Enter new value for THICKNESS <10.0000>: 20



Command: **LINE**

Specify first point: <click 4>


Specify next point or [Undo]: @15<150

Specify next point or [Undo]: [ENTER]

Command: **HIDE**

Regenerating model.


- ▶ အထက်က တင်ပြခဲ့တဲ့နည်းအတိုင်း ပုံ (J. JR) ကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲကြည့်ပါ။ UCS အသုံးပြုနည်းကို သေသေချာနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။



J.6 Use Object Snaps

- user ဘာ drawing object တွေကိုဆွဲနေတုန်းမှာ object တွေမှာပါဝင်တဲ့ midpoint၊ intersection end point တို့လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတွေကို AutoCAD နဲ့ အလွယ်တကူရှာဖွေ ထောက်ယူချင်ရင်


object snaps ကိုအသုပြုရမှာပါ။ ဥပမာ စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ ပဟိုအမှတ်နေရာဆီကို မျဉ်းကြောင်းတစ်ခု ဆွဲတာမျိုး၊ polyline တစ်ခုရဲ့ midpoint နေရာဆီဆွဲတာမျိုးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ command prompt ကနေ point တစ်ခုတောင်းတိုင်း object snap တစ်ခုကို user ကသတ်မှတ်ပေးလိုပါတယ်။ object snaps list ကိုကြည့်ချင်ရင် command line မှာ OSNAP ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။ Drafting Settings dialog box ပေါ်လာရင် Object Snap tab အောက်မှာ snap mode မျိုးစုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (J- J9) ကိုကြည့်ပါ။ နောက်တစ်နည်းက ပုံဆွဲနေရာင်းမှာပဲ object ပေါ်က point တစ်ခုကို snap လုပ်ချင်ရင် SHIFT key နှင့်ထားပြီး right-click လုပ်ပါ။ shortcut menu ပေါ်လာရင် ဤကိုရှိရေး object snap mode ကို အလွယ်တကူခွေးယူလိုပါတယ်။



ပုံ (J- J9)

► To change the AutoSnap settings


Tools → Options ကို click လုပ်ပြီး Options dialog box ပေါ်လာရင် Drafting tab ကို click လုပ်ပြီး drafting setting အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းပေးလိုပါတယ်။ AutoSnap Settings အောက်က Marker, Magnet, Display AutoSnap tooltip check box တွေကို check လုပ်ပါမယ်။ AutoSnap marker color ကို Magenta ထားပါ။ ဤအတွက် AutoSnap Marker Size ကို နည်းနည်းလိုးပေးလိုက်ပြီး OK ကို click လုပ်ပါမယ်။ ဖုံး(၂၁၂) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၂၁၂)

- ## ►
- အခြေ LINE command ကိုရိုက်ထည့်ပြီး command line ကနေ point အတွက် prompt လုပ်တဲ့အခါမှာ SHIFT နိုင်ထားရင် drawing area ကို right-click လုပ်ရင် shortcut menu ပေါ်လာပါမယ်။

နောက်ပြီး Midpoint ကို choose လုပ်ပြီးတော့ ပုံ (၂.၂၆) က drawing object က endpoint နေရာ တွေပေါ်မှာ pointer ကိုထားပေးရင် object snap marker နဲ့ tooltip ပေါ်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်



ပုံ (၂.၂၆)

၂.၅ Adjust Grid and Grid Snap

- To change the AutoSnap settings

grid limits လိုအပ်မှတ်ထားတဲ့ drawing area တစ်ခုထက် rectangular dot pattern တစ်ခုကို grid လိုပေါ်တာပါပဲ။ grid ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ grid paper တစ်ခုကို drawing object ပေါ်မှာ အုပ်ထား တာနဲ့တူပါတယ်။ Tools → Drafting Settings ကို choose လုပ်ပြီး Drafting Settings dialog

box පොලාර්ද Snap and Grid tab → Grid On check box තිළි check ලදීමේදී grid පොලා සෙවන ලදුවූ එහිතයි। grid X Spacing & grid Y Spacing value තෝරු වැඩුනු තාග්‍රැස් නේ එහිතයි। ඇ (J. J2) තිළුවුත් යි।

Opening an AutoCAD 2004 format file.

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.


Command: **LIMITS**

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: [ENTER]

Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: [ENTER]

Command: '_dsettings < set grid and snap spacing >



ඇ (J. J2)

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 1>

Specify radius of circle or [Diameter]: <click 2>

Command: [ENTER]

CIRCLE Specify center point for circle

or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 1>

Specify radius of circle or [Diameter] <0.5000>: <click 3>

Command: **PLINE**

Specify start point:

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Command: **TRIM**

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: <Snap off> 1 found

Select objects: [ENTER]

Select object to trim or shift-select to extend


or [Project/Edge/Undo]: <click outer circle>

Select object to trim or shift-select to extend


or [Project/Edge/Undo]: <click extended left segment of polyline>

Select object to trim or shift-select to extend

or [Project/Edge/Undo]: <click extended right segment of polyline>



Command: '_dsettings < change Snap angle to 30 >



Use Precision Tools

Go

Command: ARC

Specify start point of arc or [Center]: **C**

Specify center point of arc: <click 1>

Specify start point of arc: <click 2>

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: <click 3>

Command: LINE

Specify first point: <click 3>

Specify next point or [Undo]: <click 4>

Specify next point or [Undo]: [ENTER]

Command: ARC

Specify start point of arc or [Center]: **C**

Specify center point of arc: <click 5>

Specify start point of arc: <click 4>

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: <click 6>

Command: LINE

Specify first point: <click 6>

Specify next point or [Undo]: <click 2>

Specify next point or [Undo]: [ENTER]

Command:

[ENTER]

LINE Specify first point: <click 7>

Specify next point or [Undo]: <click 8>

Specify next point or [Undo]: [ENTER]

Command:

[ENTER]

LINE Specify first point: <click 9>

Specify next point or [Undo]: <click 10>

Specify next point or [Undo]: [ENTER]

Command: ARC

Specify start point of arc or [Center]: **C**

Specify center point of arc:

<click 5>

Specify start point of arc:

<click 10>

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:

<click 8>

Command: TRIM

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects:

<select line 7-8>

1 found

Select objects:

<select line 9-10>

1 found, 2 total

Select objects:

[ENTER]

Select object to trim or shift-select to extend

or [Project/Edge/Undo]: <Snap off>

<click 11>

Select object to trim or shift-select to extend

or [Project/Edge/Undo]:

[ENTER]

Command: FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: **R**

Specify fillet radius <0.2000>:

[ENTER]

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:

<click 12>

Select second object:

<click line 7-8>

Command:

[ENTER]

FILLET


Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:


<click 13>

Select second object:

<click line 9-10>



૫ (J-20)




૫ (J-20)

૬૭

Use Precision Tools

J.6 Use Angle Override

- drawing area ပေါ်မှာ အမှတ်တစ်ခုကိုချပေးပြီး next point အတွက် angle ကို override လုပ်ပေးခြင်ရင် left angle bracket (<) နဲ့ angle တို့တွေနေ့ဝါယာ၏ ပုံ (J. ၃၂) မှာ angle override အသုံးပြုနည်းကို ဖော်ပြထားပါတယ် । လေ့လာကြည့်ပါ။



```
AutoCAD - Command Line - Drawing1.dwg
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: L
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: <60
Angle Override: 60
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]: <300
Angle Override: 300
ASpecify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]: C
```

ပုံ (J. ၃၂)

Command: L

LINE Specify first point:

<click 1>

Specify next point or [Undo]: <60

အမှတ် (2) အတွက် direction ကို 60 ဒီဂရီ
မှာ lock လုပ်လိုက်တာပါ။

Angle Override: 60

Specify next point or [Undo]: <click 2>

Specify next point or [Undo]: <300> အမှတ် (3) အတွက် direction ကို 300
ဒီဂရီလို့ override လုပ်ပေးတာပါပဲ။

Angle Override: 300

Specify next point or [Undo]: <click 3>

Specify next point or [Close/Undo]: c အမှတ် (3) နဲ့ အမှတ် (1) တိုကိုပြန်ဆက်ပေး
ပါတယ်။ ပုံ (J, R) ကိုကြည့်ပါ။

J.7 Specify Distances

► To enter direct distances

drawing area ထဲမှာအမှတ် (2) ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီအမှတ် (2) ခုရဲ့ direction တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့
အကွာအဝေးတစ်ခုကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးချင်ရင် ပုံ (J, R) မှာဖော်ပြထားတဲ့ အမှတ် (1) နေရာမှ
click ချုပြုးအမှတ် (2) ဆိုကို rubber-band line တစ်ခုနဲ့ direction ပြပေးပါ။ click မလုပ်ရပါဘူး။ ပြီး
တော့ရင် Command line မှာ distance ကိုရှိက်ထည့်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် user လိုချင်တဲ့မျဉ်းကြောင်းကို
ဆွဲပြီးသွားပါပြီ။

Command: <Grid on>

GRID mode ကို ON လုပ်ပါ။

Command: <Snap on>

SNAP mode ကို ON လုပ်ပါ။

Command: L

မျဉ်းကြောင်းဆွဲပါမယ်။

LINE Specify first point:


<click 1>

Specify next point or [Undo]: 7

အမှတ် (2) နေရာဆီကို rubber-band line ရွှေ့သွားပြီး (7) ယူနစ်ကိုရှိက်ထည့်ပါ။ ENTER key နိုင်ပါ။

Specify next point or [Undo]:

ဒါဆိုရင် (7) ယူနစ်အရှည်ရှိတဲ့မျဉ်းကြောင်းကို ခွဲပြီးသွားပါပြီ။ အဲဒီမျဉ်းဟာ ပုံ (J. ၃၃) မှာပြ ထားတဲ့မျဉ်းနဲ့ယူဉ်ရင် တို့ချင်တို့မယ်၊ ပို့ရှည်ချင ရှည်ပါလိမ့်မယ်။ direction ချင်းတော့တူပါတယ်။



```
PROCECD - Command Line - Drawing1.dwg
Regenerating model.
AutoCAD utilities loaded.
Command: <Snap on>
Command: <Grid on>
Command: L
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: 7
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
```

ပုံ (J. ၃၃)

- ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီး object snap တွေနဲ့ပတ်သက်လိုပြောဖို့ ကျွန်ုခဲ့တာတစ်ချို့ကိုပြောချင်ပါတယ်။ object snap တွေကို Command line မှာရှိက်ထည့်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ရွှေ့ဆုံးတာလုံး (3) လုံးကိုပဲ အသုံးပြုရင်ရပါတယ်။ ဥပမာ endpoint ဆိုရင် END၊ midpoint ဆိုရင် MID အစရိတ်သည်ဖြစ်ပေါ့။ command line object snap တွေကို ထော် (J. ၁) မှာဖော်ပြထားပါတယ်၊ လေ့လာကြည့်ပါ။

Object Snap Command Line

Object snap	Toolbar	Command line	Snaps to
Endpoint		END	Objects endpoints
Midpoint		MID	Object midpoints
Intersection		INT	Object intersections
Apparent Intersection		APP	Apparent intersection of objects
Extension		EXT	Object extension paths
Center		CEN	Center points of circles, arcs, or ellipses
Node		NOD	Point objects drawn with the POINT command
Quadrant		QUA	Closest quadrant of arcs, circles, or ellipses
Insertion		INS	Insertion point of a block, shape, text attribute, or attribute definition
Perpendicular		PER	Object points forming a perpendicular [normal] alignment
Parallel		PAR	Point on an alignment path that is parallel to the selected object
Tangent		TAN	Point on a circle or arc that, when connected to the last point, forms a line tangent to the object
Nearest		NEA	Object snap point closest to the selection point
None		NON	Turns off object snaps for the next point selection

► To offset from temporary reference points

ဒီနည်းဟာ ယူယိသတ်မှတ်ပေးထဲအမှတ်တစ်ခုကနေ FROM object snap method ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ခြားအမှတ်တွေရဲ့ position ကိုသတ်မှတ်ပေးထဲနည်းပါ။ ဥပမာ ပုံ (၂၃၄) မှာဖော်ပြထားတဲ့ အမှတ် (1) နဲ့ (2) မှာ မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုခွဲထားပြီး အမှတ် (3) ကို temporary reference point အနေနဲ့ထားပါတယ်။ အဲဒီအမှတ်ကနေ အမှတ် (4) နေရာကိုအရင်သတ်မှတ်ပေးပြီး polyline (4-3) ကို နောက်ပြန်ဆဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command: **Z**

ZOOM command ပေးတာပါ။

ZOOM

Specify corner of window, enter a scale
factor (nX or nXP), or [All/Center/
Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]

<real time>: **0.6**

drawing window တို့မြှုပ်ပေါ်မယ်။

Command: <Grid on>

Status bar ပေါ်က GRID mode ကို ON
လုပ်ပါ။ grid တွေပေါ်လာပါပြီ။

Command: <Snap on>

Status bar ပေါ်က SNAP mode ကို ON
လုပ်ပါ။ target box ဟာ grid point တစ်ခု
မှာကပ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူကို move လုပ်ရင်
အနီးဆုံး grid ကိုသွားကပ်မှာပါ။

Command: **L**

LINE Specify first point:

<click 1>

Specify next point or [Undo]:

<click 2>

Specify next point or [Undo]:

[ENTER]

Command: **PL**

polyline ဆွဲမယ်လိုအမိန့်ပေးတာပါ။

PLINE

Specify start point: **FROM**

polyline အတွက် start point ကို FROM method ကို အသုံးပြုမလိုပါ။

Base point:

target box ကိုမျဉ်းကြောင်းပေါ်က

Midpoint နေရာမှာ click လုပ်ပါ။

<Offset>: @5,3

ENTER key ပုံတိလိုက်ရင်အမှတ် (3) နေရာ ကနေ အမှတ် (4) ဆီကိုယာယီမျဉ်းကြောင်း တစ်ကြောင်းထိုးတက်သွားပါဖြီ။

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth

polyline width ကို change ကြည့်ပါမယ်။

/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.0000>: **0.5**

polyline ရဲအဝန်ရာက line width ပါ။

Specify ending width <0.5000>: **1**

polyline ရဲအဆုံးနေရာက line width ပါ။

Specify next point or [Arc/Halfwidth
/Length/Undo/Width]:

<click 3>

Specify next point or [Arc/Close/
Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

polyline width ကိုအမှတ် (3) နေရာကနေ ကြောင်းပါမယ်။

Specify starting width <1.0000>: **3**


starting line width ကို (3) ယူနစ်ထားပါ။

Specify ending width <3.0000>: **0**

end... line width ကို (0) ထားပါ။

Specify next point or [Arc/Close/
Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 5>

Specify next point or [Arc/Close/
Halfwidth/Length/Undo/Width]: ENTER key ပုံတ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုံး
မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆွဲပြီးသွားပါပြီ။



J.1 Specify Intervals on Objects

- To insert points at measured intervals on an object

Draw → Point → Measure ကို choose လုပ်ပြီး line | arc | circle | ellipse သို့မဟုတ် polyline တစ်ခုကို select လုပ်ပါမယ်။ command prompt တနောက် interval length သို့မဟုတ် length ကို သတ်မှတ်တဲ့ point တွေကို click ချေပေးရင် AutoCAD တနောက် specified interval တွေမှာ point တွေကို place လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

To insert blocks at measured intervals on an object

လိုအပ်ရင် user ကနေ insert လုပ်ချင်တဲ့ block ကိုအရင် create လုပ်ထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ရင် Draw→Point→Measure ကို choose လုပ်ပြီး line | arc | circle | ellipse သို့မဟုတ် polyline တစ်ခုကို select လုပ်ပါမယ်။ command prompt မှာ b (block ကိုဆိုလိုပါတယ်) ကိုအရင်ရှိက်ထည့်ပြီး insert လုပ်မယ့် block ရဲ့နာမည်တို့ရှိက်ထည့်ပေးပါ။ object တွေကို measured object နဲ့ align လုပ်ပေးချင်ရင် y ကိုရှိက်ထည့်ပါ။ rotation angle ကို 0 ထားချင်ရင် n ကိုရှိက်ထည့်ပါ။ command prompt ကနေ interval length သို့မဟုတ် length ကိုသတ်မှတ်တဲ့ point တွေကို click ချေပေးရင် AutoCAD ကနေ specified interval တွေမှာ point တွေကို place လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

► To insert points to mark equal segments

Draw→Point→Divide ကို choose လုပ်ပြီး line | arc | circle | ellipse သို့မဟုတ် polyline တစ်ခု ကို select လုပ်ပါမယ်။ command prompt မှာ segment အရေအတွက်တစ်ခုကို ရှိက်ထည့်ပေးရင် segment တစ်ခုချင်းမှာ point တစ်ခုထိချေပေးပါလိမ့်မယ်။

► To insert blocks to mark equal segments on an object

လိုအပ်ရင် user ကနေ insert လုပ်ချင်တဲ့ block ကိုအရင် create လုပ်ထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ရင် Draw→Point→Divide ကို choose လုပ်ပြီး line | arc | circle | ellipse သို့မဟုတ် polyline တစ်ခု ကို select လုပ်ပါမယ်။ command prompt မှာ b (block ကိုဆိုလိုပါတယ်) ကိုအရင်ရှိက်ထည့်ပြီး insert လုပ်မယ့် block ရဲ့နာမည်ကိုရှိက်ထည့်ပေးပါ။ object တွေကို measured object နဲ့ align လုပ်ပေးချင်ရင် y ကိုရှိက်ထည့်ပါ။ rotation angle ကို 0 ထားချင်ရင် n ကိုရှိက်ထည့်ပါ။ command prompt ကနေ interval length သို့မဟုတ် length ကိုသတ်မှတ်တဲ့ point တွေကို click ချေပေးရင် AutoCAD ကနေ specified interval တွေမှာ point တွေကို place လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

J-6 Extract the Geometric Information from Objects

- To obtain distances, angles, and point locations

AutoCAD နဲ့ drawing object တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေ ဘယ်လောက် မှန်ကန်တိုက္ခလဲ ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဆွဲထားတဲ့စက်ဝိုင်းရဲ့ပုံတို့ဟာ coordinate အမှတ် (4,5) လား၊ ဒါမှုမဟုတ် (6,5) လား၊ မျဉ်းကြောင်းရဲ့အရှည်ဟာ 6" လား စသည်ဖြင့် object property တွေကို စစ်ဆေးကြည့်းမှာပါ။ ဒါမှ ပြင်ဖို့လိုတာရှိရင် ပြင်ရမှာပေါ့။ ပထမဆုံး DIST command ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ DIST command ဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ pick လုပ်လိုက်တဲ့အမှတ် (2) ခုရဲ့အကွာအဝေးနဲ့ထောင့်တွက်ချက်ပေးပါတယ်။ ပုံ (J- ၃၅) ကိုကြည့်ပါ။ X axis ကနေ counter-clockwise direction အတိုင်း angle တို့တိုင်းတာရမှာပါ။ clockwise ဆိုရင်တော့ (360) ဒီဂရိတဲ့က နှုတ်လိုက်နှုန်းတဲ့ထောင့်ဖြစ်ပါမယ်။

Command: **LINE**

Specify first point: <click 1>

Specify next point or [Undo]: <click 2>

Specify next point or [Undo]: [ENTER]


Command: **DIST** DISTANCE command ကိုအသုံးပြုပြီး မျဉ်းကြောင်းအရှည်နဲ့ ကိုရှာယူပါမယ်။

Specify first point: <click 1>

Specify second point: <click 2>

ဒါဆိုရင် အမှတ် (1) နဲ့ အမှတ် (2) တို့ကြားက အကွာအဝေးနဲ့ ထောင့်တွေကို AutoCAD က ရှာပေးလိုက်ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အပြေတွေကို ပုံနဲ့တိုက်ကြည့်ပါ။

Distance = 4.1044, Angle in XY Plane = 27, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 3.6463, Delta Y = 1.8844, Delta Z = 0.0000



```
AutoCAD - Command Line - Drawing1.dwg
Regenerating model.
AutoCAD utilities loaded.
Command: L
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
Command: DIST
Specify first point: Specify second point:
Distance = 4.1044, Angle in XY Plane = 27, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 3.6463, Delta Y = 1.8844, Delta Z = 0.0000
Command:
```


ပုံ (၂၃)

- အခြားတစ်ခါတင်ပြုမှုကတော့ AutoCAD ရဲ့ Geometry calculator အကြောင်းပါ။ CAL command ဟာဆိုရင် AutoCAD မှာ built-in ပါတဲ့ calculator ကို ခေါ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ CAL command ကို Point calculator အနေနဲ့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တိုစစ်ချင်း စက်ရိုင်းတစ်ခုနဲ့ မျဉ်းကြောင်း တစ်ကြောင်းကို ဆွဲထားတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီစက်ရိုင်းပဟိုနဲ့ မျဉ်းကြောင်းရဲ့ အလယ်မှုတ်တိုကို ဆက်ထားတဲ့ မျဉ်းကြောင်းရဲ့ အလယ်မှုတ်နေရာကို ပုံပို့ထားပြီး နောက်ထပ်စက်ရိုင်းတစ်ခုတပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် CAL command နဲ့ဆွဲယူလိုပါတယ်။ ပုံ (၂၆) ကိုဖြေည့်ပါ။

Command: C	
CIRCLE	
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:	ပုံ (၂. ၃၆) က ဘယ်ဘက်စက်ရိုင်းအတွက် ပဲပိုအမှတ် (1) နေရာကို click လုပ်ပါ။
Specify radius of circle or [Diameter]:	ဘယ်ဘက်စက်ရိုင်းအတွက် အချင်းဝက် အမှတ် နေရာ (2) ကို click လုပ်ပါ။
Command: L	
LINE	
Specify first point:	<click 3>
Specify next point or [Undo]:	<click 4>
Specify next point or [Undo]:	[ENTER]
Command: C	
CIRCLE	
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 'CAL	AutoCAD Geometric Calculator mode ထဲကိုဝင်တာပါ။
Initializing ... >> Expression: (CEN+MID)/2	
>> Select entity for CEN snap:	target box နဲ့ဘယ်ဘက်စက်ရိုင်းကို click လုပ်ပါ။
>> Select entity for MID snap:	ချဉ်းကြောင်း (3-4) ကို click လုပ်ပါ။
(6.49828 6.2567 0.0)	ဒီ coordinates တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ့် စက်ရိုင်းခဲ့ပဲပိုအမှတ် (5) ပါပဲ။

Specify radius of circle or
[Diameter] <0.8645>

အမှတ် (6) ကို click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ
(၂၃၆) ကိုဆွဲပြီးသွားပါဖြူ။



AutoCAD - Command Line - Drawing1.dwg

```
AutoCAD utilities loaded.  
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan  
Specify radius of circle or [Diameter]:  
Command: L  
LINE Specify first point:  
Specify next point or [Undo]:  
Specify next point or [Undo]:  
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan  
Initializing ...>> Expression: (CEN+MID)/2  
>> Select entity for CEN snap:  
>> Select entity for MID snap:  
(6.49828, 6.2567 0.0)  
Specify radius of circle or [Diameter] <0.8645>:  
Command:
```

ဗျာ (၂၃၆)

- ▶ circle သိမဟုတ် arc တစ်ခုရဲ့အချင်းဝက်ကို RAD function နဲ့ရှာယူလိုပါတယ်။ လက်တွေ့အနေနဲ့ စက်ထိုင်းတစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းဝက်တစ်ခုနဲ့အရင်ဆွဲပြီး အခါးအချင်းဝက်ကို RAD function နဲ့ ပြန်ရှာကြည့်မယ်လေ । ရမလား။ ပုံ (၂၁၃) ကိုကြည့်ပါ။

```

AUTOCAD - Command Line - Drawing1.dwg
Regenerating model.
AutoCAD utilities loaded.
Command: C
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
Specify radius of circle or [Diameter]: 3.456
Command: CAL
Initializing ...>> Expression: RAD
>> Select circle, arc or polyline segment for RAD function:
3.456
Command:

```

ပုံ (၂၁၃)

Command: **C**

CIRCLE

Specify center point for circle
or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

စက်ထိုင်းအတွက် ဗဟိုအမှတ်တစ်ခုကို click
လုပ်ပေးပါ။

Specify radius of circle
or [Diameter]: **3.456**

အချင်းဝက် 3.456 ယူနစ်ရှိတဲ့ စက်ထိုင်းတစ်ခု
ဆွဲပြီးသွားပါပြီ။

Command: **'CAL**

Initializing ... >> Expression: **RAD**

>> Select circle, arc or polyline
segment for RAD function

စောင့်ကဆွဲပြီးသွားတဲ့ စက်ထိုင်းရဲ့အဝန်းပေါ်မှာ
click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် စက်ထိုင်းရဲ့အချင်းဝက်ကို
RAD ကင့် အဖြောပေးလိုက်ပါပြီ။

- ▶ အခြောက်ဆုံးတင်ပြုမှာကတော့ object တစ်ခု သိမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ defined area တွေရဲ့ဧရိယာ စုစုပေါင်းကိုရှာနည်းပါ။ total area ထဲကနေ defined area တစ်ခုနဲ့ထဲမရှိယာကို တွက်ယူလို့၊ သလို ထည့်ပေါင်းခဲ့ရင်လည်း new area ကိုရှာလိုပါတယ် । ပုံ (၂၁၄) ကိုကြည့်ပါ။


Command: **AREA**

object area ရှာပါမယ်။

Specify first corner point or

[Object/Add/Subtract]: **A**

area တစ်ခုကို add လုပ်ပါမယ်။



ပုံ (၂၁)

Specify first corner point or

[Object/Subtract]: **O**

object တစ်ခုကဲ့ area ကို add လုပ်မှာပါ။

(ADD mode) Select objects:

polyline (1) ကို click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် object (1) ရွှေ့ချိယာနဲ့ ပတ်လည်အနားကို AutoCAD ကရွာပေးလိုက်ပါပြီ။

Area = 30.3562, Length = 32.8540

Total area = 30.3562

(ADD mode) Select objects:

[ENTER]

Specify first corner point or
[Object/Subtract]: **s**

Specify first corner point or
[Object/Add]: **o**

(SUBTRACT mode) Select objects:

Area = 0.7854, Circumference = 3.1416

Total area = 29.5708

နောက် area တစ်ခုကို object (1) area
ကနေပြန်နှင့်ပေးပါမယ်။

circle (2) ကို click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်
object (2) area + ပတ်လည်အနားနဲ့
Total area = object (1) - object (2)
တိုကို AutoCAD ကရှာပေးလိုက်ပါဖြို့။


(SUBTRACT mode) Select objects:

Area = 0.7854, Circumference = 3.1416

Total area = 28.7854

circle (3) ကို click လုပ်ပါ။ object (3)
area + ပတ်လည်အနားနဲ့ total area =
object (1) - object (2) - object (3)
တိုကို AutoCAD ကရှာပေးလိုက်ပါဖြို့။

CHAPTER 3



DRAW GEOMETRIC OBJECTS

AutoCAD နှဲဖွေထားတဲ့ပုံတစ်ပုံဟာ အမြင်မှာသာယ်လောက်ပဲရှုပ်ထွေးနေပါစေ၊ တစ်ကယ်တော့ ချုံအရင်းဖော်မြစ်ဟာ လွယ်ကူတဲ့ geometric object တွေကိုအသုံးပြုပြီး ဆွဲထားတာပါ။ geometric object ဥုံဆိတ် lines | polylines | polygons အစရိတ် line object တွေကို ခေါ်တာပါပဲ။ circles | arcs | splines | curves | ellipses အစရိတ်တွေကတော့ curved object အပ်စုတဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး point object ဘာလည်း ရှုပါတယ်။ ဒီ object တွေကိုအလွယ်တကူဆွဲလို့ရအောင် Draw toolbar သို့မဟုတ် Command ဘေးတွေကို AutoCAD မှာထည့်ထားပါတယ်။ geometric object တွေကို user ကနေ နိုင်နိုင်နှင်းနှင်းဆွဲတတ်ပြီး သို့ရှုရင် ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့ပုံပြုဖြစ်ဖြစ် AutoCAD နှဲဖွေလို့ရပြီပေါ့။


၃.၁ Draw Lines and Polylines

■ To draw lines

Draw → Line သိမဟုတ် LINE command ကိုအသုံးပြုခြား မျဉ်းကြောင်းတွေကိုဆွဲရပါတယ်။ LINE command ကိုရှိက်ထည့်ပြီး command line မှာ start point အတွက် prompt တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ အခါမှာ pointing device ကို click လုပ်ရင်ပြစ်ဖြစ်၊ coordinates တစ်စုံကို ရှိက်ထည့်ရင်ပြစ်ဖြစ် မျဉ်းကြောင်းရဲ့ start point ကို သတ်မှတ်ပေးလိုပါတယ်။ end point အတွက် prompt ပေါ်လာရင် ထိန်ည်းတူပဲ သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ ပုံ (၃.၁) ကို LINE command အသုံးပြုခြား အခုလိုအေးကြည့်ပါ။

Command: **LINE**

Specify first point:	<click 1>
Specify next point or [Undo]:	<click 2>
Specify next point or [Undo]:	<click 3>
Specify next point or [Close/Undo]:	<click 4>
Specify next point or [Close/Undo]:	<click 5>
Specify next point or [Close/Undo]:	<click 6>
Specify next point or [Close/Undo]: U	< undo line segment 6-5 >
Specify next point or [Close/Undo]: U	< undo line segment 5-4 >
Specify next point or [Close/Undo]: C	< close series of line segments >



ပုံ (၃.၁)

■ To draw a polyline with straight segments

Draw → Polyline သိမဟုတ် PLINE command ကိုအသုံးပြုပြီး polyline မျဉ်းကြောင်းတွေကို ဆွဲလို ရပါတယ်။ နိုင်း line နဲ့ polyline တို့မတူတဲ့အချက်က polyline မှာ segment တွေကာ join ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် select လုပ်ရင် segment အကုန်လုံးကို select ဖြစ်သွားမှာပါ။ line ဆိုရင်တော့ click လုပ်တဲ့ line segment ပဲ select ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ပြီး polyline မှာ line width ကို ပြောင်းလေးလိုရပါတယ်။ ပုံ (၃. ၂) ကို PLINE command အသုံးပြုပြီး အခုလိုအေးလိုရပါတယ်။

Command: **PLINE**

Specify start point: <click 1>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 2>


Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 3>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 4>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 5>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 6>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C



► To draw a wide polyline

line width မတူတဲ့ polyline တစ်ခုကိုဆွဲချင်ရင် အခုလိုအေးလိုရပါတယ်။ ပုံ (၃. ၃) ကိုကြည့်ပါ။

Command: **PLINE**

Specify start point: <click 1>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 2>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.0000>: [ENTER]

Specify ending width <0.0000>: **.2**

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 3>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.2000>: [ENTER]

Specify ending width <0.2000>: **.4**

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 4>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.4000>: [ENTER]

Specify ending width <0.4000>: **.2**


Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 5>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.2000>: [ENTER]

Specify ending width <0.2000>: **0**

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **C**



► To draw a line and arc combination polyline

ဒီတစ်ခါဆွဲမှာက line နဲ့ arc segment နှင့်မျိုးလုံးပါတဲ့ polyline တစ်ခုပါပဲ။ ပုံ (၃.၄) ကိုကြည့်ပါ။

Command: **RECTANG** < draw a rectangle 12 x 4 >

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: **4,0**

Specify other corner point or [Dimensions]: **12,4**

Command: **PLINE**

Specify start point: **5,4** < this is point 1 >

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.0000>: **0.25**

Specify ending width <0.2500>: [ENTER]

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **A**

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: **D**

Specify the tangent direction for the start point of arc:

<Ortho on> <click above point 1 >

Specify endpoint of the arc: **6,5** < this is point 2>

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: **L**

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/

Length/Undo/Width]: **10,5** <this is point 3>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **A**

Specify endpoint of arc or


[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/

Radius/Second pt/Undo/Width]: **11,4** <this is point 4>

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/

Radius/Second pt/Undo/Width]: [ENTER]



◊ (P. 9)

Command: **PEDIT**

Select polyline or [Multiple]:

<select rectangle>

Enter an option [Open/Join/Width/


Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: **W**

Specify new width for all segments: **0.2**

Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/

Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

[ENTER]



◊ (P. 9)

► To create a boundary polyline

ဒီတစ်ခါဆွဲမှာက boundary polyline တစ်ခုဖြန်ပါတယ်။ ပထမ ပုံ (၃. ၆) ကိုဆွဲပါမယ်။

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 1>

Specify radius of circle or [Diameter]: <click 2>

Command:[ENTER]

CIRCLE Specify center point for circle or

[3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 3>


Specify radius of circle or [Diameter] <1.7438>: <click 4>

Command: **RECTANG**

Specify first corner point or [Chamfer/


Elevation/Fillet/Thickness/Width]: <click 5>

Specify other corner point or [Dimensions]: <click 6>



► Draw→Boundary တို့ choose လုပ်ခြေ: Boundary Creation dialog box ပေါ်လာရင် Pick Points ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၃. ၇) တို့ကြည့်ပါ။

Command: _boundary <choose Draw→Boundary>



ø (ρ· 2)

Select internal point:

<click point 1>

Selecting everything...

Selecting everything visible...

Analyzing the selected data...


Analyzing internal islands...

Select internal point:

[ENTER]

BOUNDARY created 2 polylines

- ▶ အခြင် boundary polyline ကို Copy-and-Paste လုပ်ရင် ပဲ (၃. ၈) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရမှပါ။



ပဲ (၃. ၈)

- ▶ To draw a circumscribed polygon

သတ်မျတ်ထားတဲ့ စက်ပိုင်းတစ်ခုကိုင့်ထားတဲ့ polygon တစ်ခုကိုဖွံ့ချိန် Draw→Polygon သို့မဟုတ် POLYGON command ကိုအသုံးပြုရင်ရပါတယ်။ နှမူနာဆွဲပြထားတဲ့ ပဲ (၃. ၉) ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 1>


Specify radius of circle or [Diameter]: <click 2>

Command: **POLYGON**

Enter number of sides <4>: **6**

Specify center of polygon or [Edge]: _cen of <hold down SHIFT key and right-click the drawing area>

Enter an option [Inscribed in circle/
Circumscribed about circle] <I>: **C**



ပုံ (၃။၉)

► To draw a polygon by specifying one edge

သတ်မှတ်ထားတဲ့ စက်ရိုင်းတစ်ခုကနေ ငြိထားတဲ့ polygon တစ်ခုကိုဆွဲချင်ရင် Draw→Polygon ထို့မဟုတ် POLYGON command ကိုအသုံးပြုရင်ရပါတယ်။ နူးနာဆွဲပြထားတဲ့ ပုံ (၃.၁၀) ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 1>

Specify radius of circle or [Diameter]: <click 2>


Command: **POLYGON**

Enter number of sides <4>: 5

Specify center of polygon or [Edge]: _cen of <hold down SHIFT key and right-click the drawing area>

Enter an option [Inscribed in circle]/


Circumscribed about circle] <I>: [ENTER]



ပုံ (၃၁၀)

၃.J Draw Circles

- AutoCAD မှာ စက်ရိုင်းတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲလိုပါတယ်။ default method ကတေသာ စက်ရိုင်းရဲ့ ပဟိုအမှတ်နဲ့ အချင်းဝက်ကိုသတ်မှတ်ပြီး ဆွဲပေးတာပါပဲ။ ဒီနည်းအပြင် တစ်ခြားဆွဲနည်း (3) မျိုးကို အောက် ဖော်ပြပါ ပုံ (၃.၁၁) မှာဖော်ပြထားပါတယ်။



ပုံ (၃၁၁)

- To draw a circle by specifying a center point and radius or diameter

Draw→Circle သို့မဟုတ် CIRCLE command ကိုအသုံးပြုပြီး စက်ရိုင်းတစ်ခုကို default နည်းနှင့် မယ်ဆိုရင် အခုလိုအွဲကြည့်ပါ။

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: **10,5**

Specify radius of circle or [Diameter] <2.4934>: **3**

- To create a circle tangent to two objects

Draw→Circle→Tan, Tan, Radius ကိုအသုံးပြုပြီး object (2) ခုကို tangent ဖြစ်နေတဲ့ စက်ရိုင်းတစ်ခုကို အခုလိုအွဲလိုရပါတယ်။ ပုံ (၃.၁၂) ကိုကြည့်ပါ။

Command: **RECTANG**

Specify first corner point or [Chamfer/

Elevation/Fillet/Thickness/Width]: <click 1>

Specify other corner point or [Dimensions]: <click 2>

Command: **ROTATE**

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects: <click rectangle>

1 found

Select objects: [ENTER]

Specify base point: <click 2>

Specify rotation angle or [Reference]: **30**

Command: **LINE**

Specify first point: <click 3>

Specify next point or [Undo]: <click 4>

Specify next point or [Undo]: [ENTER]

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or

[3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: **Ttr**


Specify point on object for first tangent of circle:

<click rectangle>

Specify point on object for second tangent of circle:


<click line>

Specify radius of circle: **2.5**




၃.၃ Draw Arcs


- AutoCAD မှာ arc တွေကို နည်းအမျိုးမျိုးစွဲလိုပါတယ်။ ပထမဆုံးဖော်ပြတဲ့ နည်းကလွှဲရင် ကျွန်တဲ့ နည်းတွေမှာ start point ကနေ endpoint ဆိတ် counter-clockwise direction အတိုင်းစွဲပေးမှာပါ။ arc စွဲနည်းမျိုးစုတိ ပုံ (၃.၁၃) မှာဖော်ပြထားပါတယ်။



Specifying arcs by Three Points




start(1), center(2),
end(3)




center(1), start(2),
end(3)


Specifying arcs by Start, Center, End




Included
angle



start, center, angle




center, start, angle




start, end, angle

Specifying arcs by Start, Center, Angle





start, center, length



center, start, length

Specifying arcs by Start, Center, Length



Specifying arcs by Start, End, Direction/Radius

ပုံ (၃။ ၀၄)

► To draw an arc by specifying three points

Draw→Arc→3 Points ကိုအသုံးပြုပြီး arc တစ်ခွဲနည်းကို ပုံ (၃။ ၀၄) မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။

Command: **PLINE**

Specify start point: <click 1>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 2>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 3>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 4>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]

Command:


Command: <choose Draw→Arc→3 Points>

Command: _arc

Specify start point of arc or [Center]: <click 4>

Specify second point of arc or [Center/End]: <click 5>

Specify end point of arc: <click 1>



१८०

- To draw an arc using Start, Center, and End

Draw → Arc → Start, Center, End Points ကို choose လုပ်ပြီး arc တစ်ခုအဲနည်းကို ပုံ (၃.၀၅) မှာဖော်ပြထားပါတယ်၊ လေ့လာကြည့်ပါ။

Command: **GRID** <show grid points>

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0.5000>: [ENTER]

Command: '_dsettings <choose Tools→Drafting Settings→Snap and Grid tab→Snap On enabled→Angle: 60→OK>

Command: **PLINE**

Specify start point: <click 1>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 2>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 3>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 4>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]

Command: [ENTER]
PLINE
Specify start point: <click 5>
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 6>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 7>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 8>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]

Command: [ENTER]
PLINE
Specify start point: <click 6>
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 9>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 15>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 7>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]

Command:
Command: <choose Draw→Arc→Start, Center, End>
Command: _arc
Specify start point of arc or [Center]: <click 9>
Specify second point of arc or [Center/End]: _c
Specify center point of arc: <click 10>
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: <click 11>
Command: **PLINE**
Specify start point: <click 11>
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 12>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 13>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 14>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]

Command:

Command: <choose Draw→Arc→Start, Center, End>


Command: arc

Specify start point of arc or [Center]: <click 15>

Specify second point of arc or [Center/End]: c

Specify center point of arc: <click 10>

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: <click 14>



- To draw an arc by specifying Start, End, Direction/Radius

Draw→Arc→Start, End, Radius କ୍ରିଆଯୁଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଅଟ୍ରିବ୍ସ୍ ଏବଂ ଏହା କିମ୍ବା ଏହାରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାମୁଁ।

Command: LINE

Specify first point: **6,6** <this is point 1>

Specify next point or [Undo]: **@1<90** <this is point 2>
Specify next point or [Undo]: **@8<0** <this is point 3>
Specify next point or [Close/Undo]: **@1<270** <this is point 4>
Specify next point or [Close/Undo]: **C**

Command: [ENTER]
LINE Specify first point: **8,14** <this is point 5>
Specify next point or [Undo]: **@4<0** <this is point 6>
Specify next point or [Undo]: **@1<90** <this is point 7>
Specify next point or [Close/Undo]: **@4<180** <this is point 8>
Specify next point or [Close/Undo]: **C**


Command: [ENTER]
LINE Specify first point: <click 8>
Specify next point or [Undo]: **@1<45** <this is point 9>
Specify next point or [Undo]: [ENTER]
Command: [ENTER]
LINE Specify first point: <click 7>
Specify next point or [Undo]: **@1<135** <this is point 10>
Specify next point or [Undo]: <click 9>
Specify next point or [Close/Undo]: [ENTER]

Command: **ARC**
Specify start point of arc or [Center]: <click 2>
Specify second point of arc or [Center/End]: **E**
Specify end point of arc: <click 5>
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: **R**
Specify radius of arc: **12**
Command: [ENTER]
ARC Specify start point of arc or [Center]: <click 6>
Specify second point of arc or [Center/End]: **E**

Specify end point of arc: <click 3>


Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: D

Specify tangent direction for the start point of arc: <click 11>




၃.၄ Draw Ellipses

- ellipse တစ်ခုရှိပုံသဏ္ဌာန်ဟာဆိုရင် axis တွေကနေ length နဲ့ width တို့ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ ပုံပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ပုံရှည်တဲ့ axis ကို major axis လိုပော်ပြီး တို့တဲ့ axis ကို minor axis လိုပော်ပါတယ်။ ပုံ (၃. ၁၃) ကိုဖြေထဲပါ။



► To draw an isometric circle

Tools → Drafting Settings ကို click လုပ်ပြီး Drafting Settings dialog box ပါောင် Snap type & style အောက် Isometric snapoption button ကို enable လုပ်ပြီး OK ကို click လုပ်ပါမယ်။ ဗုဒ္ဓ (၃၁) တိကြည့်ပါ။



ဗုဒ္ဓ (၃၁၁)

Command: '_dsettings

Command:

Command: <choose Draw → Ellipse → Axis, End>

Command: _ellipse


Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: **I**

Specify center of isocircle:

<click 1>

Specify radius of isocircle or [Diameter]:

<click 2>



► To draw an elliptical arc using Start, and End angles

Draw → Ellipse → Arc ကို click လုပ်ပြီး major axis အတွက် endpoint (2) ခဲ့ minor axis အတွက် distance နဲ့ Start angle । End angle စွဲတို့သတ်မှတ်ပြီးရင် ပဲ (2. jo) မှာပြထားတဲ့ elliptical arc ကိုဆွဲပြီးသွားပါပြီ။

Command:

Command:

Command: _ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: **_a**

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:

<click 1>

Specify other endpoint of axis: <Ortho on>

<click 2>

Specify distance to other axis or [Rotation]:


<click 3>

Specify start angle or [Parameter]: <Osnap on>

<click 4>


Specify end angle or [Parameter/Included angle]: <Ortho off>

<click 5>



၃.၅ Draw Donuts

- Donuts ဆိတာ filled rings သို့မဟုတ် solid-filled circle တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ closed polyline တွေပါပဲ။ ဒါ polyline တွေမှာ thickness ရှိပါတယ်။ donut တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုလိုရှိရင် inside diameter ၊ outside diameter နဲ့ center တို့ကိုပေးရပါမယ်။ solid-filled donut ဆိုရင် inside diameter ကိုသုညထားပေးပါ။ ပုံ (၃.၂၁) မှာ filled-ring အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ donut တစ်ခုကို ဖော်ပြုထားပါတယ်။



- To create a donut

solid-filled donut တစ်ခုကို create မလုပ်ခဲ့ ARC (Center, Start, End) command ကိုအသုံးပြုပြီး arc အပိုင်းတစ်ခုကို အရှင်စဆွဲပါမယ်။ အဘားလုံးဆွဲပြီးသွားရင် ပုံ (၃.၂၂) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရမှာပါ။

Command: **ARC**

Specify start point of arc or [Center]: **C**

Specify center point of arc: <click 1>

Specify start point of arc: <click 2>

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: <click 3>

Command: **PEDIT**

Select polyline or [Multiple]: <select arc>

Object selected is not a polyline

Do you want to turn it into one? <Y> [ENTER]

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/

Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: **W**

Specify new width for all segments: **0.2**

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/

Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: [ENTER]

Command: **PLINE**

Specify start point: <click 4>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **W**

Specify starting width <0.0000>: **0.2**

Specify ending width <0.2000>: [ENTER]

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 5>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 6>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 7>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 8>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]


Command: [ENTER]

PLINE

Specify start point: <click 9>
Current line-width is 0.2000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 10>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: [ENTER]

Command: **DONUT**

Specify inside diameter of donut <2.0000>: **1.5**
Specify outside diameter of donut <3.0000>: **2.5**



၃.၆ Draw Reference Points

- ▶ To create a point object

point တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Point→Single Point ကို choose လုပ်ပြီး စက်ရှိထိုမျိုး object အရဲအနားပေါ်မှာ click ချပေးရင် point ကိုမြင်ရမှု့မဟုတ်ပါဘူး။ default အနေနဲ့ point size က သုညဖြစ်နေလိုပါပဲ။

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 1>

Specify radius of circle or [Diameter]: <click 2>

Command:

Command: <choose Draw→Point→Single Point>


Command: **_point**

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000

Specify a point: **_nea** to <while holding down SHIFT key, right-click on drawing area. Choose Nearest from shortcut menu, and click 3. But the point is not visible to you>

► To set point style and size

point ကိုမြင်ချင်ရင် Point Style dialog box ကိုဖြင့်ဖြောင်းလုပ်မယ်။ Format→Point Style ကို choose လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Point Style dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ ဗုံး (၃. ၂၃) ကိုဖြည့်ပါ။ Point Size ကို 10% ထားပြီး OK ကို click လုပ်ရင် အေဘေးကျောက်နေတဲ့ point ဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။



ဗုံး (၃. ၂၃)

၃.၇ Draw Construction Lines

- To create a construction line by specifying two points

သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ် (2) ခုကိုပြတ်သွားတဲ့ construction line တစ်ခုကိုဆွဲချင်ရင် Draw→Construction Line ကို choose လုပ်ပြီး အခုလိုဆွဲလိုပါတယ်။ ဗု (၃.၂၄) ကိုဖြည့်ပါ။

Command:


Command: <choose Draw→Construction Line>

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: **0,0**

Specify through point: **5,5**

Specify through point: [ENTER]

command:




- To create a ray

သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်တစ်ခုကအစပြုပြီး ဒုတိယအမှတ်ကိုပြတ်သွားတဲ့ construction line တစ်ခုကိုဆွဲချင်ရင် Draw→Ray ကို choose လုပ်ပြီး အခုလိုဆွဲလိုပါတယ်။ ဗု (၃.၂၅) ကိုဖြည့်ပါ။

Command:

Command: <choose Draw→Ray>

Command: **_ray**
Specify start point: **0,0**
Specify through point: **5,5**
Specify through point: [ENTER]



၃.၈ Create and Combine Areas

► To define regions

point တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Point→Single Point ကို choose လုပ်ပြီး စက်ဝိုင်းလိုမျိုး object အရှေ့အနားပေါ်မှာ click ချေပေးရင် point ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ default အနေနဲ့ point size က သူညွှန်ပြုဖို့ပါပဲ။

Command:

Command: <draw a polygon>

Command: **_polygon**

Enter number of sides <4>: **6**


Specify center of polygon or [Edge]: [click 1]<click 1>

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed
about circle] <I>: [ENTER]

Specify radius of circle: <click 2>
Command:
Command: <draw a rectangle>
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/
Fillet/Thickness/Width]: <click 3>
Specify other corner point or [Dimensions]: <click 4>
Command:
Command: <draw a circle>
Command: _circle
Specify center point for circle or
[3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 5>
Specify radius of circle or [Diameter]: <click 6>
Command:
Command: <create regions>
Command: _region
Select objects: <select polygon>
1 found
Select objects: <select rectangle>
1 found, 2 total
Select objects: <select circle>
1 found, 3 total
Select objects: [ENTER]
3 loops extracted.
3 Regions created.

Command: **BHATCH**

Boundary Hatch and Fill dialog box පෝළාවන් Pick Points button හි click ලදුවේයි. එමෙහි (P. J.) ක්‍රියාත්මක වී.



Ø (ρ· ∫⁶)

Select internal point: <click 7>

Selecting everything...

Selecting everything visible...

Analyzing the selected data...


Analyzing internal islands...

Select internal point: <click 8>

Analyzing internal islands...

Select internal point: [ENTER]

Boundary Hatch and Fill dialog box ပြန်ပေါ်လာရင် OK ကို click လုပ်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၃.၂၇) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း selected region တွေမှာ hatch fill ဖြစ်သွားပါပြီ။



► To define regions by using boundaries

region တွေကို Draw→Boundary command ကိုအသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ အပေါ်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့နည်းနဲ့ သဘောအတူတူဝါပဲ။ Boundary Creation dialog ကိုအသုံးပြုပြီး select လုပ်ချင်တဲ့ closed area ထဲမှာ click ချပေးရပါမယ်။


► To combine regions by adding

ပုံ (၃.၂၈) မှာပြထားတဲ့ object (3) ခုကိုဆွဲပြီး region တွေဖြစ်အောင် create လုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ရင် Modify→Solids Editing→Union command ကိုအသုံးပြုပြီး region တွေကို ပေါင်းပေးလို့ရပါတယ်။ ပုံ (၃.၂၉) ကိုကြည့်ပါ။

Command:

Command: <choose Modify→Solids Editing→Union>

Command: _union



♂ (P. Jø)

Select objects: <select polygon>

1 found


Select objects: <select rectangle>

1 found, 2 total

Select objects: <select circle>

1 found, 3 total

Select objects: [ENTER]



♂ (P. Jø)

► To combine regions by subtracting

ပုံ (၃။၂၈) မှာပြထားတဲ့ object (3) ခုကိုဆွဲပြီး region တွေဖြစ်အောင် create လုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ရင် Modify→Solids Editing→Subtract nion command ကိုအသုံးပြုပြီး rectangle region ကနေ ကျန်တဲ့ region တွေကိုနှုတ်ပေးပါမယ်။ ပုံ (၃။၃၀) တိုက်ည့်ပါ။

Command:

Command: <choose Modify→Solids Editing→Subtract>

Command: _subtract

Select solids and regions to subtract from ..

Select objects: <select rectangle>

1 found

Select objects: [ENTER]

Select solids and regions to subtract ..


Select objects: <select polygon>

1 found

Select objects: <select circle>

1 found, 2 total

Select objects: [ENTER]




ပုံ (၃။၃၀)

► To combine regions by finding intersections

ပုံ (၃။၂၉) မှာပြထားတဲ့ object (3) ခုကိုဆွဲပြီး region တွေဖြစ်အောင် create လုပ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ရင် rectangle နဲ့ circle region တွေကို union အရင်လုပ်ပေးပြီး ရလာတဲ့ region ကို polygon area နဲ့ interset လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ ပုံ (၃။၃၁) တိုက်ည့်ပါ။

Command:
 Command: <choose Modify→Solids Editing→Union>
 Command: _union
 Select objects: <select rectangle>
 1 found
 Select objects: <select circle>
 1 found, 2 total
 Select objects: [ENTER]
 Command:
 Command: <choose Modify→Solids Editing→Intersect>
 Command: _intersect
 Select objects: <select newly created region>
 1 found
 Select objects: <select polygon>
 1 found, 2 total
 Select objects: [ENTER]




၃.၉ Draw Multilines

► To draw a multiline


Multilines တွေကို draw လုပ်ချင်ရင် Command line မှာ MLSTYLE ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပုံ (၃.၃၂) မှ ပြထားတဲ့အတိုင်း Multiline Styles dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ default multiline styles မှာမျဉ်းပြိုင် (2) ကြောင်းကိုတွေ့မှုပါ။ ဒီမျဉ်းကြောင်းတွေ၏ spacing ကိုဘယ်လိုသော်မှတ်လဲဆိုရင် zero offset

မျဉ်းရဲအပေါ်မှာ $+0.5$ ယူနစ်၊ အောက်မှာ -0.5 ယူနစ် spacing တွေထားပေးပါတယ်။ စုစုပေါင်း 1 ယူနစ်ရှိတာပေါ့။ အဲဒီလို multiline အမျိုးအစားကို Standard Multiline Style လိုခံပါတယ်။ ကောင်းပြီ Element Properties button ကို click လုပ်ပါ။




ပုံ (၃၁။၃၂)

- ▶ ပုံ (၃၁။၃၃) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Element Properties dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ multiline မျဉ်းတွေ၏ အပေါ်မျဉ်းကို Top offset element၊ အောက်ကမျဉ်းကို Bottom offset element လိုခံပါတာပေါ့။ အခုန် offset element မျဉ်းတွေထပ်ဆွဲချင်ရင် Add button ကို click လုပ်ရပါမယ်။
- ▶ တစ်ကယ်လို့ zero offset element မျဉ်းရဲအပေါ်မှာ $+0.5$ ယူနစ်မျဉ်းတစ်ကြောင်း၊ $+2.0$ ယူနစ်မျဉ်းတစ်ကြောင်း၊ အောက်ဘက်မှာ -0.5 ယူနစ်မျဉ်းတစ်ကြောင်းနဲ့ -1.0 ယူနစ်မျဉ်းတစ်ကြောင်း စုစုပေါင်း မျဉ်း (4) ကြောင်းကိုခွဲမယ်ဆိုပါစို့။ Add button ကို (2) ကြိမ်အသုံးပြုပြီး Offset box မှာ 2 နဲ့ -1 တို့ကိုရှိတ်ထည့်ပါ။ 0.0 ယူနစ်မျဉ်းတွေကိုတော့ delete လုပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် OK ကို click လုပ်ပါ။
ပုံ (၃၁။၃၄) ကိုကြည့်ပါ။




ပုံ (၃။ ၃၃)




ပုံ (၃။ ၃၄)

- ▶ အခုံရင် Multiline Styles dialog box ကိုပြန်ရောက်လာပြီး စောစောက ကျွန်တော်တိ select လုပ်ခဲ့တဲ့ multiline (4) ကြောင်းကို ပုံ (၃။ ၃၅) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီး Multiline Properties button ကို click လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ဘာဖြစ်မလဲ။
- ▶ Multiline Properties dialog box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (၃။ ၃၆) ကိုကြည့်ပါ။ Display joints box မှာ check လုပ်ပါမယ်။ နောက်ပြီး Caps အောက်က Line Start နဲ့ End box တွေမှာလည်း check ထပ် လုပ်ပါဉိုးမယ်။ ပြီးတော့ရင် OK ကို click လုပ်ပါ။




૭ (૧૦૧૧)




૭ (૧૦૧૬)

- မိမိရင် Multiline Styles dialog box ကိုပြန်ရောက်လာမှာပါ။ စောင့်တွေက မျဉ်း (4) ပြောင်းထိပ်မှာ (90) ခိုက်မျဉ်းကြောင်း (2) ပြောင်းက ပိတ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ (90) ခိုက် Line cap တွေပဲပေါ့။ အလယ်ကမျဉ်းမတ်ကို joint လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့မျဉ်းကို ထောင့်ချိုးတစ်ဦးတို့ joint တစ်ခုက အမြဲပေါ်လာမှာပါ။ ကောင်းပြီ။ အခု select လုပ်ထားတဲ့ multiline style ကိုနာမည်ပေးရပါမယ်။ Name: box မှာ BOX လိုရှိက်ထည့်ပြီး Add button ကို click လုပ်ပါ။ Current: box မှာ BOX စာလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Save button ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၃၁ ၃၂) ကိုကြည့်ပါ။



ပုံ (၃၁ ၃၂)

- Save Multiline Styles dialog box ပေါ်လာပါ၍။ File name: box မှာ BOX လိုရှိက်ထည့်ပြီး Save ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၃၁ ၃၃) ကိုကြည့်ပါ။
- ကောင်းပြီ။ BOX style ကိုအသုံးပြုပြီး multiline တွေဆွဲကြည့်ရအောင်။



ওঁ (১০ পৰি)

Command: **MLINE**

Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: **ST**

Enter mline style name or [?]: **BOX**

Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = BOX

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: <click 1>


Specify next point: <click 2>

Specify next point or [Undo]: <click 3>

Specify next point or [Close/Undo]: <click 4>

Specify next point or [Close/Undo]: <click 5>

Specify next point or [Close/Undo]: **C**




► To edit a multiline

ပုံ (၃။၃၉) ၏ vertex အမှတ် (2) နေရာကို edit လုပ်ကြည့်ရအောင်။

Command: **MLEDIT**


Multiline edit လုပ်မယ်လို့ အမိန့်ပေးတာပါ။ ပုံ (၃။၄၀) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Multiline Edit Tools dialog box ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင် Delete Vertex box ကို select လုပ်ပြီး OK ကို click လုပ်ပါ။




Select mline: <click 2>

Select mline or [Undo]: [ENTER]


ဒါဆိုရင် ပုံ (၃. ၄၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း vertex (2) နေရာကိုယျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ။



- ဒီတစ်ခါ ပုံ (၃. ၄၁) ပေါ်မှာ multiline (6-7) ကိုဖြတ်ဆွဲပြီးတော့ object (2) ခုဖြတ်သွားတဲ့ နေရာတွေမှာ edit လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ပုံ (၃. ၄၂) ကိုကြည့်ပါ။




- ▶ command line မှာ MLEDIT ကိစိတ်ထည့်ပြီး Multiline Edit Tools dialog box ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Open Tree box ကို select လုပ်ပြီး OK ကို click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၃၁၄၃) တိဖြည့်ပါ။



ပုံ (၃၁၄၃)


- ▶ မျဉ်းကြောင်း (6-7) နဲ့ (1-5) ကို click လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ENTER ပုံတ်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၃၁၄၄) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း multiline edit လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။



ပုံ (၃၁၄၄)

၃.၁၀ Create Unbounded Hatches

- ဒီနေရာမှာ နောက်ဆုံးတင်ပြချင်တာတစ်ခုက HATCH command ကိုအသုံးပြုပြီး user စိတ်ကြိုက် click ချပေးတဲ့နေရာတွေမှာ hatch boundary fill တစ်ခုကိုလုပ်ပေးတဲ့နည်းပါပဲ။ ရွှေပိုင်းအခန်းတွေမှာ BHATCH command ကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပုံ (၃.၄၅) မှာဖော်ပြထားတဲ့ drawing object ရဲ့ အောက်မှာ unbounded hatch တစ်ခုကို Earth pattern နဲ့ fill လုပ်ကြည့်ရအောင်။



Command: **HATCH**

Unbounded hatch fill လုပ်မယ်လို့ ကြော်
တာပါ။

Enter a pattern name or [?/Solid/

User defined] <GRAVEL>: **EARTH**

Earth pattern တိုအသုံးဖြပါမယ်။

Specify a scale for the pattern <1.0000>: **2**

Specify an angle for the pattern <0>: **25**

Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>,

Select objects:

[ENTER]

Retain polyline boundary? [Yes/No] <N>: [ENTER]

Specify start point: **END**

of

<click 1>

Specify next point or [Arc/Length/

Undo]: **INT**

of

<click 2>

Specify next point or [Arc/Close/


Length/Undo]: **C**

အမှတ် (3) နေရာကေန အမှတ် (1) နေရာပြန်
ရောက်တဲ့အထိ တစ်ပတ်လည် click ချွေးတော့
close ပြန်လုပ်ပါမယ်။

Specify start point for new boundary


or <apply hatch>:

[ENTER] ဒါဆိုရင် unbounded Earth
pattern fill လုပ်ဖြီးသွားပါမြို့။ ပုံ (၃. ၄၆) ကို
ကြည့်ပါ။



ပုံ (၃. ၄၆)

CHAPTER 4




CHANGE EXISTING OBJECTS

AutoCAD နဲ့ဆွဲတာကို သဘောပါက်ပြီဆိုရင် drawing command တွေကိုအားဖြည့်စွဲ modifying method တွေထိုလည်း သိသင့်ပါတယ်။ object modify ကို နည်း (2) နည်းနဲ့ လုပ်လိုပါတယ်။ command တစ်ခုကိုအရင်စပေးပြီးမှ modify လုပ်ဖို့အတွက် object တွေကို select လုပ်၊ modify လုပ်မလား။ ပါမှုမဟုတ် object တွေကိုအရင် select လုပ်ပြီးတော့မှ modify လုပ်မလား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်း (2) မျိုး လုံးကို အသုံးပြုလိုပါတယ်။ object တစ်ခုကို double-click လုပ်မယ်ဆိုလိုရှိရင် Properties window သို့မဟုတ် dialog box တစ်ခုပေါ်လာမှာပါ။ အဲဒီကနေ object property တွေသတ်မှတ်ပေးလိုပါတယ်။ အရေးကြီးတာက object တွေကို modify မလုပ်ခင် object selection နည်းတွေကိုသိယားဖို့ပြစ်ပါတယ်။


၄.၁ Select Objects

► To use the Window selection method

object selection နည်းတွေကအများကြီးပါပဲ။ PICKDRAG ဆိုတဲ့ system variable ကိုသူညားပေးရင် window selection area ရဲ့ထောင့် (2) နေရာမှာ click တစ်ချက်စီချပေးတာနဲ့ object တွေကို select ဖြစ်သွားပါပြီ။ တစ်ကယ်လို့ PICKDRAG = 1 လို့ထားပေးရင် pickbox ကိုအမှတ်တစ်ခုကနေ ဒုတိယအမှတ်နေရာသို့ drag ဆွဲချမှုပြီး mouse button ဖိတားတာကို release လုပ်မှု object select ဖြစ်မှာပါ။ ပထမဆုံးတင်ပြချင်တဲ့ selection method က object တွေကို selection window နဲ့ပြီး select လုပ်တဲ့နည်းပါ။ ပုံ (၄.၁) မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံက object တစ်ချို့ကို select လုပ်ကြည့်ရအောင်။ PICKDRAG = 0 ပဲထားပါမယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အမှတ် (1)၊ အမှတ် (2) နေရာတွေမှာ click ချမှုပြီး selection လုပ်မယ်ဆိုရင် rectangular selection area ထဲမှာ လွှတ်လွှတ်ကွုတ်ကွုတ် ရောက်ရှိ နေတဲ့ object တွေကိုပဲ select လုပ်မှာပါ။ အခုလို့ left-to-right select နည်းနဲ့လုပ်နည်းကို Window selection method လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပုံ (၄.၁) မှာမြင်နေရတဲ့လေးထောင့်အမှတ်တွေဟာ select ဖြစ်သွားတဲ့ node point တွေပါပဲ။ pickbox က selection object တွေထက်ကြီးနေမယ်ဆိုရင် CTRL နှိပ်ထားပြီး object တွေကိုတစ်လုညွှန်စီ select သွားလို့ရပါတယ်။ select လုပ်ပြီးရင် ESC key ကိုနိုင်ပါ။



- To use Crossing selection method



- To use the Window Polygon selection method


Crossing selection නොකළත්තුම්භූග ද්‍රව්‍යෙන් මගුවාටු selection area ඩීඩ්‍රුක් යොමු කිරීමේදී ලැබුවුණු ප්‍රතිසංස්කරණ නිස්පාදනය ඇතුළත් නිස්පාදනය සඳහා Window Polygon න්‍යුතුවේ Crossing Polygon selection හිත්තු නිස්පාදනය (2) නිස්පාදනය සඳහා Window Polygon method න්‍යුතුවේ ප්‍රතිසංස්කරණය නිස්පාදනය සඳහා Status bar පෝග SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP න්‍යුතුවේ OTRACK mode තොක් OFF ලැබුවායි. එම් තොක් රුහුණු Command line න්‍යුතුවේ SELECT ත්‍රික්ෂිතයාදුව් පිළිගියි.

Command: **SELECT**

object select ଲାଗ୍ନମହିଳା

Select objects: **WP**

Window Polygon နည်းကိုအသုံးပြုပါမယ်။



First polygon point: <click 1>

Specify endpoint of line or [Undo]: <click 2>


Specify endpoint of line or [Undo]: <click 3>

Specify endpoint of line or [Undo]: <click 4>

Specify endpoint of line or [Undo]: [ENTER] ဒါဆိုရင် ပုံ (၄။၃) မှာပြထားတဲ့
အတိုင်း Window polygon selectio ဝင်နေ
တာတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ object (16) ဒဲ
select ဖြစ်နေပါတယ်။

► To use the Crossing Polygon selection method

Crossing polygon method ဟာလည်း Window polygon နည်းနဲ့သဘောအတူတူပါပဲ။ object select လုပ်ပြီးသွားရင် Command prompt မှာ CP(Crossing Polygon) ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့ရင် ပုံ (၄.၄) မှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း click ချသွားပါ။ ဒါလို့ရင် polygon selection area ထဲမှာပဲဝင်တဲ့ object တွေတင်မကပဲ cross လုပ်သွားတဲ့ object တွေကိုပါ select လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။



► To use the Selection Fence method

ရှုံးဖွေးတဲ့ AutoCAD drawing တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ object တွေထက် ကွက်ကျော်ကွက်ကြား object တွေကို select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Selection Fence method ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ Fence ဆိုတာ ကျွန်ုတ်တို့ select လုပ်ချင်တဲ့ object တစ်ချို့ကို ဖြတ်သွားတဲ့မျဉ်းတစ်ကြောင်းပါပဲ။ ပုံ (၅.၅) မှာ Fence အသုံးပြုနည်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်၊ လေ့လာကြည့်ပါ။

Command: **SELECT**

obj: + တွေကို select လုပ်ပါမယ်။

Select objects: F

FENCE command କୀମେଟାପିଳି

First fence point:

အမှတ် (1) နေဂျက်နေ

Specify endpoint of line or [Undo]:

Specify endpoint of line or [Undo]:


Specify endpoint of line or [Undo]:

အမှတ် (4) နေရာထိ click လပ်သွားပါ။

Specify endpoint of line or [Undo]:

8 found


ENTER අයිතිය|| ගිහිටුවන් දී (ආ. ග) මාපුකා: තුළ සැලක් කිරීමෙන් පෙන්වනු ලබයි. isocircle හෝ ගිහිටුවන් නිරූපණය විසින් පෙන්වනු ලබයි.



$$\bullet \quad (\mathcal{G}, \gamma)$$

၄.၂ Remove Objects from a Selection Set

- ကျန်တော်ထို object selection set တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးမှ selection ထဲမှာ မပါဝင်စေချင်တဲ့ object တွေကို remove လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရမလား । ရပါတယ်။ ဥပမာ ဗုံ (၄. ၆)က object တွေအားလုံးကို Select All လုပ်ပြီး တစ်ချို့ကို remove ပြန်လုပ်ပေးကြည့်ရအောင်။



ဗုံ (၄. ၆)

Command: **ERASE**

object တွေဖျက်မယ်လို့ command ပေးတာ ပါ။ E လို့ အတိုကိုက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်။

Select objects: **ALL**

7 found

ဗုံ (၄. ၆) က object တွေ အကုန် ဖျက်မယ်လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တာပါ။ object (7) ခုတို့ select လုပ်လိုက်ပါပြီ။

Select objects: **REMOVE**

select လုပ်ဖြီသား object တွေကနေ တင်မယ်ကော့ဘူးလို့ remove ပြန်လုပ်ခိုင်းပါ။

Remove objects:

1 found, 1 removed, 6 total

ပုံ (၄. ၆) က hatch fill area ကို select လုပ်ပါမယ်။

Remove objects:

Hatch boundary associativity removed.

ENTER နှုန်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၄. ၆) က hatch fill တစ်ခုပဲ remove မလုပ်ချေနေသားပြီး Hatch boundary တစ်ခုလုံးကို ဖုန်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄. ၇) ကိုကြည့်ပါ။




ပုံ (၄. ၇)

► To use the Quick Select


အခုတစ်ခါတင်ပြချင်တာက Quick Select လုပ်နည်းပါ။ drawing object အများကြီးထဲကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ selection set တစ်စုကို filter လုပ်ချင်ရင် Command line မှာ QSELECT ကိုရှိက်ထည်ပြီး Quick Select window ပေါ်လာတဲ့အခါော Property box တနောက် filter criteria တစ်ခုကို choose

လုပ်ရပါမယ်။ ကောင်းပြီ။ drawing ဖိုင်တစ်ခုကို load လုပ်ပါ။ Command line မှာ QSELECT ရိုက်ထည့်ပြီး Quick Select dialog box ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင် Apply to box မှာ Entire drawing၊ Object type: Multiple၊ Properties: Color = Red ထို့ choose လုပ်ပြီး OK ထို့ click လုပ်ပါမယ်။ ပုံ (၄၁) တိုက်ထည့်ပါ။ How to apply အောက်က Include in New Selection Set option ကိုလည်း select လုပ်ထားရပါမယ်။



ပုံ (၄၁)


- ဒါဇိုင် ပုံ (၄၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း အနီရောင်မျဉ်းတွေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ object တွေအားလုံးကို AutoCAD က select လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ညာဘက်ခြမ်းမှာ အနက်ရောင်မျဉ်းတွေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ object တွေကိုတော် AutoCAD က ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။




► To use the FILTER command

အခြားတစ်ခါ FILTER command ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံ (၄။၉) မှာ အနက်ရောင်မျဉ်းတွေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ object တွေကို select လုပ်ပြုမယ်။ Command line မှာ FILTER ကိုရှိက်ထည့်ပါ။ Object Selection Filters dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ ပုံ (၄။၀၀) ကိုကြည့်ပါ။ Select Filter အောက်က Color ကို choose လုပ်ပါမယ်။ နောက်ပြီး Select button ကိုနှိပ်ပါ။

- Select Color dialog box ပေါ်လာပါပြီ။ Full Color Palette အောက်ကအနက်ရောင် လေးထောင့်ကွက် လေးကို click လုပ်စေယူဆိုရင် Color: box မှာ နံပါတ် (18) ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါအနက်ရောင်ရဲ့ color number ပါ။ ကောင်းပြီး OK ကို click လုပ်ပါမယ်။
- Black color ကို select လုပ်ပြီးရင် Add to List button ကို click လုပ်ပါ။ List box ထဲမှာ color = 18 လိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ filter name ကို Colorfilter လိုရှိက်ထည့်ပြီး Save As → Apply ကို click လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် Command line မှာ ALL ကိုရှိက်ထည့်တာနဲ့ အနက်ရောင်မျဉ်းတွေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ object တွေအကုန်လုံးကို AutoCAD က select လုပ်ပေးလိုက်ပြီးလေ । ပုံ (၄။၀၀) ကိုကြည့်ပါ။





ø (9.00)



ooo

Change Existing Objects




♂ (g. 00)

၄.၃ Move and Stretch the Objects

- ▶ To use the MOVE command

object တွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ အထားအသိကိုမပြောင်းလဲပဲနဲ့ နေရာရွှေ့ပေးချင်ရင် MOVE command ကိုအသုံးပြုလိုပါတယ်။ ဥပမာ ပုံ (၄.၁၂) မှာဖော်ပြထားတဲ့ selection တစ်ခုကို ဘယ်ဘက် move လုပ်ကြည့်ရ အောင်။



ပုံ (၄.၁၂)

Command: **MOVE**

Move object လုပ်ပါမယ်။

Select objects:

object selection လုပ်ပါ။ object (4) ခု

Specify opposite corner:

ကို select ဖြစ်တယ်လိုကြော်ပါတယ်။

4 found


Select objects:

[ENTER]

Specify base point or displacement: <click 1>

Specify second point of displacement or
<use first point as displacement>:

ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို ခွဲချင်တဲ့အကွာအဝေး
တစ်ခု move လုပ်ပေးပါ။ အမှတ် (2) နေရာ
click ချရင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပုံ (၄.၁၃) မှာ
ပြထားတဲ့အတိုင်း Move object လုပ်ပြီးပါဖြူ။



၁

၂

ပုံ (၄.၁၃)

► To use the STRETCH command

Command: **U**

UNDO ပြန်လုပ်ပါ။ ပုံ (၄.၁၂) ကအတိုင်း

MOVE

ပြန်ဖြစ်သွားပါဖြူ။ **MOVE** မလုပ်ခင်ကပုံစံပေါ့။

Command: **STRETCH**

Move object လုပ်ရင်: object ကို
stretch လုပ်ကြည့်ပါမယ်။

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

Select objects:

crossing-window selection လုပ်ပါ။

Specify opposite corner:

ကို select ဖြစ်တယ်လိုကြောပါတယ်။

8 found

rectangle တွေရဲ့ အနားတွေကိုပါ select
ထည့်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

Select objects:

[ENTER]

Specify base point or displacement:


<click 1>

Specify second point of displacement

<click 2>

or <use first point as displacement>:

ဒါဆိုရင် ပဲ (၄၀၁၄) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
stretch ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တံ့ခါးပေါက်နော်
ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။




ပဲ (၄၀၁၄)

၄.၅ Rotate the Objects

- To use the ROTATE command

ခိုတစ်ခါ ပုံ (၄. ၁၂) မှာ dotted line နဲဖော်ပြထားတဲ့ selected object ကို rotate လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Command line မှာ ROTATE command ကိုရှိက်ထည့်ပါမယ်။



Command: **ROTATE**

Rotate object လုပ်ပါမယ်။

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects:


object selection လုပ်ပါ။ object (5) ဆု

Specify opposite corner:

ကို select ဖြစ်တယ်လို့ကြောပါတယ်။

5 found


Select objects: [ENTER]
 Specify base point: <click 1>
 Specify rotation angle or [Reference]: <click 2>
 ဒါဆိုရင် ပုံ (င. ၁၆) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
 object rotate ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။




၄.၅ Align the Objects

► To use the ALIGN command


ALIGN command ကို 3D editing command အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပေမယ့် 2D မှာလည်း အသုံးပြုလိုရပါတယ်။ ALIGN command ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Modify→3D Operation→Align ကို select လုပ်ပါ။ ဒါမှာမဟုတ် Command line မှာ ALIGN ကို ရိုက်ထည့်ရောင်လည်းရပါတယ်။ Align command ဘာ တစ်ကယ်တော့ MOVE + ROTATE + SCALE command (3) ခုကိုစုပေါင်းထားတာပါပဲ။ ALIGN နမူနာပုံစံတစ်ခုကို လေ့လာကြည့်ပါ။



object selected with
window selection




source and destination
points



result with the scale
option used

- ▶ ပုံ (၄.၁၃) မှာ ALIGN command ကိုအသုံးပြုပြီး object (2) ခုကိုဆက်ပေးထားပါတယ်။



Command: **ALIGN**

object (2) ခုကို Align-and-Scale
လုပ်ပါမယ်။

Select objects:

ပုံ (၄.၁၃) ကအပေါ်ဘက် object ကို select
လုပ်ပါမယ်။

Specify opposite corner:

2 found

Select objects:

[ENTER]

Specify first source point: <click 1>

Specify first destination point: <click 3>

Specify second source point: <click 2>


Specify second destination point: <click 4>

Specify third source point

or <continue>: [ENTER]

Scale objects based on alignment
points? [Yes/No] <N>: Y

ဒါဆိုရင် အပေါ်ဘက်က object ဟာအောက်က
object နဲ့ စဉ်းကိုက်ဖြစ်အောင်လို အချယ်အထား
သေးသွားပါမြို့။ ပုံ (၄.၁၈) ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။




ပုံ (၄.၁၈)

၄.၆ Offset the Objects

- To use the OFFSET command

အခုံတစ်ခါလေ့လာမှာက OFFSET command ပါ။ OFFSET command ဟာဆိုရင် selected object တစ်ခုကနေကော်ပိုးဗျားတစ်ခုကို မူလ object နဲ့အပြိုင် သတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးတစ်ခု၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တည်နေရာဘက်မှာ create လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှာမဟုတ် ကော်ပိုးကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်တစ်ခုဖြစ်နေ အောင်လည်း ဆွဲခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒါကို Offset လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။

offset လုပ်လိုရတဲ့ object တွေထဲမှာ line | arc | circle | 2D polyline | ellipse | rays | spline အစနိသည်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ offset လုပ်ချင်ရင် Command line မှာ OFFSET ကို enter လုပ်ပါ ဒါမှုမဟုတ် Modify menu ကနေ Offset ကို choose လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ ပုံ (၄.၁၉) မှာ polyline object တစ်ခုကိုညာဘက်မှာ offset တွေအများကြီးလုပ်ဖြူ ထားပါတယ်။ အမှတ်တစ်ခုကို ဖြတ်ပြီတော့လည်း offset လုပ်ပြထားပါတယ် । လေ့လာကြည့်ပါ။



Command: **COPY**

ပုံ (၄.၁၉) ရဲ့ ဘယ်ဘက်အစွန်ကပုံကို copy လုပ်ပါမယ်။

Select objects:

1 found

ဘယ်ဘက်အစွန်က polyline ကို click လုပ်ပါ။ ထောင့်နေရာမှာ click ချင်ပါ။ PLINE command နဲ့ ဆွဲထားတဲ့အတွက် object တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေတာပါ။

Select objects:	[ENTER]
Specify base point or displacement, or [Multiple]: <Snap on>	<click 1>
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:	<click 2> ဒါဆိုရင် object copy တစ်ခုဟာ ညာဘက်ကို ရောက်လာပါဖြီ။
Command: OFFSET	ညာဘက်က object ကို offset လုပ်ဖြည့် ရအောင်။
Specify offset distance or [Through] <1.0000>:	<click 2>
Specify second point:	<click 3> offset distance (2-3) ကိုဘယ်နေရာမှာပဲ click ချေပေးပေး ရပါတယ်။
Select object to offset or <exit>:	offset လုပ်မယ့် object ကို select လုပ်ပါ မယ်။ အမှတ် (2) polyline ကို click လုပ်ပါ။
Specify point on side to offset:	object ကို ညာဘက်ခြင်းမှာ offset လုပ်ပေး ချင်တဲ့အတွက် polyline ရဲ့ညာဘက်တစ်နေရာ မှာ click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် offset object ဟာ အမှတ် (3) နေရာမှာပေါ်လာပါဖြီ။
Select object to offset or <exit>:	[ENTER]
Command: L	
LINE	
Specify first point:	<click 5>
Specify next point or [Undo]:	<click 6>
Specify next point or [Undo]:	[ENTER]
Command: OFFSET	ညာဘက်အစွန်က object ကို offset လုပ်ပါ။

Specify offset distance or
[Through] <0.5000>: T

မျဉ်းကြောင်း (5-6) ပေါ်ကအမှတ်တစ်ခုကို
ဖြတ်သွားတဲ့ offset လိုင်းတစ်ခုကို create
လုပ်ပါမယ်။


Select object to offset or <exit>:

<click 3>

Specify through point: <Osnap on>

OSNAP mode ကို ON လုပ်ပြီး အမှတ် (5)
နေရာ endpoint ကို click လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်
အမှတ် (5) ကိုဖြတ်သွားတဲ့ offset lineတစ်ခု
ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄၁။၁၉) ကိုကြည့်ပါ။

အောက်ဖော်ပြပါပုံကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ့။



၄.၇ Mirror the Objects

► To use the MIRROR command

ပုံ (၄၁။၂၀) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း D စာလုံး အောက်ဘက်တစ်ခြမ်းကိုဖွံ့ဖြိုးထားတယ်ဆိုပါစို့။ object ကို
command line ကနေ MIRROR command ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ကော်ပို့ဗားတစ်ခုရအောင် လုပ်လိုပါ
တယ်။အောက်ဘက်က D တစ်ခြမ်းကို mirroring လုပ်ပြီး D စာလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါ။ mirroring
လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ မူလ object ကိုလည်းချုပ်ထားပေးမယ်ဆိုရင် D စာလုံးကိုရပြီပေါ့။

Command: **MIRROR**


Mirror object လုပ်မလိုပါ။

Select objects:

ပုံ (၄၁။၂၀) က D စာလုံးတစ်ခြမ်းကို select

Specify opposite corner: 3 found

လုပ်ပါ။



ပုံ (၄၀.၂၀)

Select objects: [ENTER]

Specify first point of mirror line:
 ORTHO mode ON လုပ်ဖြီး အမှတ် (1)
 <Ortho on> နေရာမှာ click လုပ်ပါ။


Specify second point of mirror line: <click 2>

Delete source objects? [Yes/No] <N>: [ENTER] ဒါဆိုရင် အောက်ဘက်ခြမ်းက D စာလုံးတစ်ဝက်ရဲ mirror copy ကိုအပေါ် ဘက်ခြမ်းမှာ ကော်ပို့ဗေးပေးလိုက်ပါဖြီ။ တစ်ကယ်လို့ Delete source objects? [Yes/No] <N>: prompt မှာ Y ကိုရှိက ထည့်ပေးရင် အောက်ဘက်ခြမ်းက D စာလုံးတစ်ခြမ်းကို AutoCAD တဖျက်ပစ်ခဲ့မှပါ။

၄.၈ Trim the Objects

► To use the TRIM command

TRIM command ဟာဆိုရင် object တစ်ခုထဲကအလိမရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို delete လုပ်ချင်တဲ့အခါမာ အသုံးပြုပါတယ်။ ပုံ (၄၁၂၁) မှာပြထားတဲ့ object ကနေ section တစ်ချို့ကို cut လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Command line မှာ TRIM ကိုရှိက်ထည့်ပါ။



ပုံ (၄၁၂၁)

Command: **TRIM**

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects: 1 found, 4 total


Select objects: 1 found, 5 total

Select objects: 1 found, 6 total

ပုံ (၄၁၂၂) မှာပြထားတဲ့ စက်ပိုင်း (2) ခုနဲ့
မျဉ်းကြောင် (4) ခုကို select လုပ်ပါမယ်။
ဒီညွှနာတွေက cutting edge တွေပါပဲ။

Select objects:

[ENTER]



ပုံ (၄၁ ၂၂)


Select object to trim or shift-select
to extend or [Project/Edge/Undo]:

trim လုပ်ပေးရမယ့် section (13) ခုကို
တစ်ခုချင်း click လုပ်ပါမယ်။

Select object to trim or shift-select
to extend or [Project/Edge/Undo]:


Select object to trim or shift-select
to extend or [Project/Edge/Undo]:

ဒါနိုရင် ပုံ (၄၁ ၂၃) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း trim
လုပ်တာတွေပြီးသွားပါပြီ။




ပုံ (၄၁ ၂၃)


- ▶ နမူနာအဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွေကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်စေခဲ့ပါတယ်။



Sample (1)



Sample (2)



Sample (3)

9.6 Extend the Objects

- To use the EXTEND command

EXTEND command ဟာဆိုရင် object တွေကို တစ်ခြား object တွေရဲ့ boundary edge တွေကို
တိတိကျကျထိနေအောင်လုပ်ပေးချင်ရင်အသုံးပြုပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက TRIM လုပ်နည်းနဲ့အတူတူပါပဲ။
ပုံ (d. J9) ဟာဆိုရင် EXTEND မလုပ်ခင်က အနေအထားပါ။

Command: EXTEND

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select boundary edges ...

Select objects:

1 found

boundary edge ဖြစ်တဲ့စက်ထိုင်းကို select လင်ပါ။

Select objects:

[ENTER]

Select object to extend or shift-select

to trim or [Project/Edge/Undo]:

FENCE

First fence point:

ଆମତ୍ୟ (1) ଫେରାଗକ୍

Specify endpoint of line or [Undo]:

အမှတ် (2)

Specify endpoint of line or [Undo]:

ଅମ୍ବାର୍ (3)

Specify endpoint of line or [Undo]:

ଅମ୍ବାର୍ (4)

Specify endpoint of line or [Undo]:


መመ& (5)

Specify endpoint of line or [Undo]:


୩୫

Specify endpoint or line or [cancel].

[ENTER]



◊ (g· Jg)



◊ (g· Jg)


Change Existing Objects

ojo

၄.၁၀ Fillet the Objects

► To use the FILLET command

Filletting ဆိတ် မျဉ်းဖြောင့် သို့မဟုတ် မျဉ်းကွေးလိမ့်း object (2) ခုကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချင်းဝက်ရှိတဲ့ arc တစ်ခုနဲ့ချောမှတ်အောင် အနားလုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄.၂၆) မှာ FILLET command ကို လက်တွေ့သုံး ပြထားပါတယ်၊ လေ့လာကြည့်ပါ။



Command: **FILLET**

command line အား Modify menu ကနေ Fillet ကို choose လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ်။

Current settings: Mode = TRIM,
Radius = 0.0000

Select first object or

[Polyline/Radius/Trim]: **R**

fillet radius ထည့်ပေးမယ်လို့ ကြော်တာပါ။

Specify fillet radius <0.0000>: **1**

fillet radius = 1 ကိုရှိတ်ထည့်ပါ။

Select first object or


[Polyline/Radius/Trim]:

<click 1>

Select second object:


မျဉ်းကြောင်းနံပါတ် (2) ကို click လုပ်ပါ။ ဒါဆုံး
ပုံ (၄၁၂။၂၃) ညာဘက်ခြေားမှာပြထားတဲ့အတိုင်း
မျဉ်းကြောင်းတွေကို အနားလုံးပြီးသွားပါပြီ။
TRIM ကိုအသုံးပြထားတဲ့အတွက် အပေါ်
မျဉ်းမှာပို့နေတဲ့ အစွန်းကို FILLET လုပ်ရင်းနဲ့
အတူ လှိုးပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက် ပုံ (၄၁၂။၂၃)ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြေားကုံး
ပုံဟာ Fillet မလုပ်ခင်ကပါ။ ညာဘက်ပုံကတော့ Fillet လုပ်ပြီးသွားပုံပေါ့။ ခွဲကြည့်ပါ၊ လွယ်ပါတယ်။



ပုံ (၄၁၂။၂၃)

- ▶ မျဉ်းပြိုင် (2) ကြောင်းကို fillet လုပ်ပေးမယ့်အင် fillet radius ဟာ အဲဒီမျဉ်းကြောင်း (2) ခုကြေားက
အကွာအဝေးရဲ့တစ်ဝက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ fillet radius သိုးသန့်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ current fillet radius
တန်ဖိုးဟာ မပြောင်းလဲပဲ နဂိုးအတိုင်းရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (၄၁၃) ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။



Command: FILLET

Current settings: Mode = TRIM,
Radius = 1.5000

Select first object or
[Polyline/Radius/Trim]:

Select second object:

Filletting လုပ်ပါမယ်။

current fillet radius က (1.5) ယူနစ် ဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒါပေမယ့် ခီတန်ဖိုးကို အသုံးမပြုပါဘူး။

ပုံ (၄။၂၉) ဘယ်ဘက်ခြမ်းက အမှတ် (1) မျဉ်း
ကြောင်း ကို select လုပ်ပါမယ်။


အမှတ် (2) မျဉ်းကြောင်းကို select လုပ်ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် ပုံ (၄။၂၉) ညာဘက်ခြမ်းမှာပြထားသလို
အတိုင်း Filleting parallel lines လုပ်ပြီးသွားပြီ။

၄.၁၁ Chamfer the Objects

- To use the CHAMFER command

Chamfering ဆိုတာ မျဉ်းပြိုင်မဟုတ်တဲ့ မျဉ်းဖြောင့် (2) ခဲ့ဆုံးရတဲ့ အကွာအဝေး (2) ခဲ့
သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင် ပို့နေတဲ့အစွမ်းကို TRIM လုပ်မယ်၊ လို့နေတဲ့အစွမ်းကို STRETCH လုပ်ပြီးတော့
အစွမ်းတွေကို မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ပေးတာပါပဲ။ line နဲ့ polyline တွေကို chamfering လုပ်လို

ရပါတယ်။ chamfering မှာ distance method နဲ့ angle method ဆိုပြီး နည်း (2) နည်းရှိပါတယ်။ distance method မှာ line တွေကို trim သို့မဟုတ် extend လုပ်ရမယ့် chamfer length တွေကို သတ်မှတ်ပေးရမှာပါ။ angle method ကျတော့ ပထမမျဉ်းကြောင်းအတွက် chamfer length နဲ့ angle တိုကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကောင်းပြီ။ Command line မှာ CHAMFER လိုခိုက်ထည့်ပြီး ပုံ (၄။၂၉) ကိုဖွေ့ကြည့်ရအေ။



ပုံ (၄။၂၉)

Command: **CHAMFER**

chamfering ကို Modify→Chamfer စိုး
choose လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000, Dist2 = 3.0000

Select first line or [Polyline/Distance/
Angle/Trim/Method]: **D**

Chamfer length တွေကို enter လုပ်မယ်လို့
ကြောာတာပါ။

Select first chamfer distance
<2.000>: **5**

ပုံ (၄။၂၉) က လိုင်းနံပါတ် (1) အတွက်
chamfer length ပါ။

Select first chamfer distance
<5.000>: **2**

လိုင်းနံပါတ် (2) အတွက် chamfer
length ပါ။


Command: [ENTER]
CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5.0000, Dist2 = 2.0000
Select first line or [Polyline/Distance/
Angle/Trim/Method]: <click 1>

Select second line: එයින්ස් පිරින් (2) තිබූ සේවක දැඩ්පත් මෙහි නොමැති ඇතුළු ආකෘතිය යුතු කිරීමෙන් පසු මාපුයා තුළු තෝරියා ඇතුළු Chamfering (distance method) තිබූ ලද ප්‍රේෂ්‍රී ව්‍යුහය පිළිපිටියායි

► Command: **CHAMFER**
(TRIM mode) Current chamfer Length = 1.0000, Angle = 0
Select first line or [Polyline/Distance/
Angle/Trim/Method]: **A**

Specify chamfer length on the first line <1.0000>: **5**

Specify chamfer angle from the first line <0>: **30**



Command:

CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Length = 5.0000, Angle = 30

Select first line or [Polyline/Distance/

Angle/Trim/Method]: <click 1>

Select second line: <click 2>

ဒါဆိုရင် ပုံ (၄၀ ၃၀) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
Chamfering (Angle method) ကို လုပ်ဖြီ
သွားပါဖြီ။

► Command: _chamfer

Modify→Chamfer ကို choose လုပ်ပါ။



(TRIM mode) Current chamfer

Length = 5.0000, Angle = 30

Chamfer length နဲ့ angle တိုကဗျာနဲ့တော်တို့
နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပုံ (၄၀ ၃၀) က အတိုင်း
ပါပဲ။

2

1



ပုံ (၄၀ ၃၀)

Change Existing Objects

၁၅၆

Select first line or [Polyline/Distance/

Angle/Trim/Method]: **T**

Trim mode ထဲဝင်မယ်လို့ ကြော်တာပါ။

Enter Trim mode option

[Trim/No Trim] <Trim>: **N**

No Trim mode ဆဲ ဝင်ပါမယ်။

Select first line or [Polyline/Distance/

Angle/Trim/Method]:

<click 1>

Select second line:

<click 2>

ဒါဆိုရင် ပုံ (၄။၃၁) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပိုနောက်
အစွမ်းတွေကို Trim မလုပ်တဲ့ Chamfering
မျိုးကိုလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။

၄.၁၂ Break the Objects

► To use the BREAK command

object တစ်ခုမှာ gap တစ်ခုဖောက်ပေးပြီး object (2) ခုဖြစ်အောင် BREAK command နဲ့လုပ်ပေးလို့
ပါတယ်။ ပုံ (၄။၃၂) မှာပြထားတဲ့တဲ့ခါးပေါက်ကို အပေါက်ဖောက်ကြည့်ရအောင်။

Command: **BREAK**


Select object:

section (1-2) ထို့ click လုပ်ပါ။

Specify second break point or [First point]: **F**

Specify first break point:

<click 1>



Specify second break point:

အမှတ် (2) နေရာမှာ click လုပ်ပါ။

Command:

[ENTER]

BREAK Select object:

section (3-4) ကို click လုပ်ပါ။


Specify second break point or [First point]: **F**

Specify first break point: <click 3>


Specify second break point:

<click 4>

ဒါဆိုရင် ပုံ (၅။ ၃၃) ကလို မြင်ရမှာပါ။



CHAPTER 5



CREATE 3D OBJECTS

AutoCAD နဲ့ 3D model တွေကို create လုပ်တာဟာ 2D object တွေကနေ 3D view ထွေရအောင်လုပ်တာထက် ပိုခက်ပြီး အချိန်လည်းကုန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 3D model ကို create လုပ်လိုရပြီ သို့ရင်တော့ ကောင်းကွက်တွေအများငြှုံးကို တွေ့ရပါမယ်။ (၁) 3D model တစ်ခုကို view အမျိုးမျိုးကနေ လှည့်ကြည့် လိုရပါတယ်။ (၂) 3D ကနေ 2D profile တွေကို ပြန်ထုတ်ယူလိုရပါတယ်။ (၃) 3D model က hidden line တွေကိုဖောက်ပြီး rendering လုပ်ပေးရင် real life object တစ်ခုလို အလင်းအမြှောင်တွေကျွဲ့ပြီး ပေါ်လာပါမယ်။ (၄) model ကို တစ်မြေး application တွေဆို export လုပ်ပြီး animation တစ်ခုဖြစ်အောင် create လုပ်တဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ (၅) 3D model ကိုအခြေခံပြီး engineering analysis တို့၊ manufacturing data တို့ကို ထုတ်ယူလိုရပါတယ်။ AutoCAD အနေနဲ့ support လုပ်တဲ့ 3D model type တွေက (၆) Wireframe

model (၂) Surfaces model နဲ့ (၃) Solids model တို့ပါပဲ။ ဒါ model (၃) မျိုးလုံးကို AutoCAD နဲ့ ရေးဆွဲလိုရပါတယ်။ Wireframe ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရရင် မူက်နာပြင်မရှိသော (point : line : curve တွေပဲ ပါဝင်တဲ့) skeletal model တို့ခေါ်တာပါပဲ။ ဒါ model မှာမူက်နာပြင်မရှိဘူးဆိုတော့ drawing ကို ဖောက်မြင်လိုရမှာပါ။ Surface modeling မှာကျတော့ object edge တွေပါတဲ့အပြင် surface တွေလည်း ပါပါတယ်။ Surfaces modeling မှာ drawing object တစ်ခုကိုနောက်တစ်ခုက ကွယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ပေါက်မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မူက်နာပြင်အားလုံးအပိတ်တွေနဲ့ပဲ တည်ဆောက်ထားပြီး အတွင်းနဲ့အပြင်ရယ်လို ကွဲပြားစွာရှုနေပါတယ်။ Surfaces modeling နဲ့ဆွဲထားတဲ့ အဆောက်အအုပ်တစ်ခုကို တစ်ကယ်အပြင်မှာလို အထဲအပြင် ဝင်ထွက်လိုရပါတယ်။ Solids model ကျတော့ solid ထုထည်နေရာတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သဘောပေါ့။ solid ထဲကို ဝင်ကြည့်လိုမရပါဘူး။ အတွင်းပိုင်းကအစိတ်အပိုင်းတွေကို လှိုးကြည့်ရင်တော့ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။

၅.၁ Add 3D Thickness to Objects

► To set the 3D thickness of new objects

THICKNESS system variable ကို value တစ်ခုနဲ့ အရင်သတ်မှတ်ပေးထားရင် new object တွေ ကို create လုပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီတန်ဖိုးကို default thickness property အနေနဲ့ AutoCAD ကအသုံးပြုသွားမှာပါ။ နောက်တစ်နည်းက Properties palette ကိုအသုံးပြုပြီး thickness property ကိုပြောင်းပေးလိုရပါတယ်။ object တစ်ခုတည်းမှာ thickness အမျိုးမျိုးရှိလိုမရပါဘူး။ ပုံ (၅. ၁) က object ဟာဆိုရင် top view ကနေကြည်ထားတဲ့အတွက် object thickness ကိုမတွေ့ရပါဘူး။


Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <0.0000>: 7


Command: **LINE**

Specify first point:	<click 1>
Specify next point or [Undo]:	<click 2>
Specify next point or [Undo]:	<click 3>
Specify next point or [Close/Undo]:	<click 4>
Specify next point or [Close/Undo]:	<click 5>
Specify next point or [Close/Undo]:	<click 6>

Specify next point or [Close/Undo]: <click 7>
Specify next point or [Close/Undo]: <click 8>
Specify next point or [Close/Undo]: <click 9>
Specify next point or [Close/Undo]: **C**




Command:
Command: <choose View→3D Views→SE Isometric>
Command: _view
Enter an option [?/Categorize/Iayer state/
Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _seiso
Regenerating model.




► To change the 3D thickness of existing objects

ခွဲထားပြီးသား drawing object တွေရဲ့ 3D thickness တွေကိုပြောင်းပေးချင်ရင် အခုလို ပြင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓန (၅။၃) မှာ ခွဲထားတဲ့ object တွေရဲ့ default thickness က 0.0 ပါ။ object တစ်ခုကို 5 units နောက်တစ်ခုကို 7 units ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးချင်တယ်ဆိုပါစွာ။ ဘယ်ဘက်က object ကို select လုပ်ပြီး right-click လုပ်ပါ။ shortcut menu ပေါ်လာရင် Properties ကို choose လုပ်ပါမယ်။ ဗုဒ္ဓန (၅။၃) တိုက်ညွှန်ပါ။




ဗုဒ္ဓန (၅။၃)

- Properties palette ပေါ်လာရင် General အောက်တဲ့ Thickness: 0.0000 အစား 5.0000 ကို ပြင်ဆေါ်ပြီး ENTER နိပ်ပါမယ်။ ဗုဒ္ဓန (၅။၄) တိုက်ညွှန်ပါ။ ထိန်းတူ circle object အတွက် thickness ကိုလည်း 7.0000 ကို change ပေးပါမယ်။



- ▶ အခြေမှ thickness တွေ ပြင်ပြီးသွားတဲ့ object တွေကို View 3D Orbit ကနေ လုပ်ကြည်ရင် ပုံ (၂၁၅) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရမှာပါ။



► To change the 3D elevation of existing objects using CHANGE command

အွဲထားပြီးသား drawing object တစ်ခုရဲ့ 3D elevation တွေကိုပြောင်းပေးချင်ရင် အခုလို လုပ်လိုသူ တယ်။ ပုံ (၂၇) မှာ အွဲထားတဲ့ object တွေရဲ့ default elevation က 0.0 ပါ။ outer circle object ရဲ့ elevation ကိုပြောင်းပေးချင်တယ် ဆိုပါစိုး။ inner circle object ရဲ့ thickness က 4 units ဖြစ်ပြီး outer circle object ရဲ့ thickness က 7 units ဖြစ်ပါတယ်။

Command: **RECTANG**

Specify first corner point or [Chamfer/

Elevation/Fillet/Thickness/Width]: <click 1>

Specify other corner point or [Dimensions]: <click 2>

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <0.0000>: **4**

Command: **CIRCLE**


Specify center point for circle or

[3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: <click 3>

Specify radius of circle or [Diameter]: <click 4>

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <4.0000>: **7**



Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: **CEN**
of <click inner circle>

Specify radius of circle or [Diameter] <1.8460>: <click 5>

- ▶ දු (ජ. 6) මාස්ට්‍රි:ව්‍යාහැර මූල්‍යයේ object තෝකී NE Isometric view ගැනීමුදී:outer circle object තී select ලද්දි. අනුකූලව: CHANGE command තීඇව්‍යාහැර ප්‍රි: elevation තීප්‍රියාදී: outer circle මුද්‍රණය කිරීමෙන් දු (ජ. 7) නිර්මාණය විය.


Command: <choose View→3D Views→SE Isometric>

Command: -view

Enter an option [?/Categorize/IAyer state/

Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _seiso

Regenerating model.




9.?

Command: **CHANGE**

Select objects: <click outer circle>

1 found

Select objects: [ENTER]
Specify change point or [Properties]: P
Enter property to change [Color/Elev/
LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: E
Specify new elevation <0.0000>: 4
Enter property to change [Color/Elev/
LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: [ENTER]



- To drop a perpendicular line from a 3D point down to the XY plane

Command: PLINE
Specify start point: <click 1>
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 2>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 3>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 4>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 5>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 6>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **c**

Command: **ELEVATION**

Enter new value for ELEVATION <0.0000>: **5**

Command: **PLINE**

Specify start point: <click 7>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 8>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 9>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 10>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **c**

Command:

Command: <choose View→3D Views→SE Isometric>

Command: _view

Enter an option [?/Categorize/IAYER state/

Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _seiso

Regenerating model.

Command: **LINE**

Specify first point: <Osnap on> <click 7>


Specify next point or [Undo]: **.XY**

of @

(need Z): **0**

Specify next point or [Undo]: [ENTER]


ဒါလိုရင် line 7-11 တို့ဆွဲပြီးသွားပါပြီ။ ကျန်တဲ့ line 8-12၊ line 9-13၊ line 10-14 တို့ကိုလည်း ဒီနည်း
အတိုင်း ဆွဲသွားလိုပါတယ်။ ပုံ (၂၁) ကိုကြည့်ပါ။




ပုံ (၂။၉)

၅.၂ Create Surfaces


- 3D surfaces ဆိတာကို အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးရရင် သိတင်းကျတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတွေမှာ ရောင်းတဲ့ မီးပုံးလှလှလေးတွေဟာ 3D surface တွေပဲပေါ့။ wireframe နဲ့ပုံစံတူတဲ့ အောက်ခံ ဝါးဘောင် ပေါ်မှာ အနီးအပါးရောင်းပါးပါးတွေ ကပ်ထားတာဟာ surface တွေပဲမဟုတ်လား။ ဒီစဉ်တွေ ကပ် မထားခဲ့ရင် မီးပုံးကို wireframe လို ဖောက်ပြင်ရမယ်လော့။ အခုတော့ စဉ်၍ surface တွေ ကပ်ထားတဲ့ အတွက် wireframe ပောက်သွားပါပြီ။ hide လုပ်လိုက်တာနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ surface ရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာ ကွယ်နေမှာပါပဲ။ တစ်ကယ်တော့ mesh တစ်ခုကနေ planar facet တွေအသုံးပြုပြီး object တစ်ခုရဲ့ မှုက်နှာပြင်ကို ဖော်ပြုပေးနေတာပါ။ mesh density (facet အရေအတွက်) ကို M x N vertices array တစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ mesh တွေကို 2D ဖြစ်ဖြစ်၊ 3D မှုဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလိုပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် အမိကအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်တာက 3D အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 3D mesh နမူနာပုံစံတွေကို ပုံ (၂။၁၀) မှာဖော်ပြုထားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။




M open
N open



M closed
N open



M open
N closed



M closed
N closed

ပုံ (၂၀.၀၀)

► To create a rectangular mesh

rectangular mesh တစ်ခုကိုဆွဲချင်ရင် Draw → Surfaces → 3D Mesh ထို့ click လုပ်ပြီး mesh size အတွက် M နဲ့ N value တွေကိုထည့်ပေးပါ။ command prompt ပေါ်လာရင် vertex point တွေကို ထည့်ပေးရင် 3D mesh တစ်ခုကို ဆွဲလို့ရပါပြီ။ ပုံ (၂၀.၁၁) ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ M နဲ့ N တန်ဖိုး တွေက 2 ကနေ 256 အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။

Command: **GRID**

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0.5000>: **[ENTER]**

Command:

Command: <choose Draw → Surfaces → 3D Mesh>

Command: **_3dmesh**

Enter size of mesh in M direction: **3**

Enter size of mesh in N direction: **3**


Specify location for vertex (0, 0): <Snap on> **<click 0,0>**

Specify location for vertex (0, 1): **<click 0,1>**

Specify location for vertex (0, 2): **<click 0,2>**

Specify location for vertex (1, 0): **<click 1,0>**

Specify location for vertex (1, 1): <click 1,1>
 Specify location for vertex (1, 2): <click 1,2>
 Specify location for vertex (2, 0): <click 2,0>
 Specify location for vertex (2, 1): <click 2,1>
 Specify location for vertex (2, 2): <click 2,2>



► To create a free-form polygon mesh

3D polygon mesh တစ်ခုကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် Z axis value ကိုထပ်ပေးရပါမယ်။ ဆွဲနည်းကတေသာ စောစောကအတိုင်းပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ (၂၁၁၁) ကိုဖြည့်ပါ။

Command:

Command: <choose View→3D Views→SE Isometric>

Command: _view

Enter an option [?/Categorize/IAYER state/

Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _seiso

Regenerating model.

Command:

Command: <choose Draw→Surfaces→3D Mesh>

Command: _3dmesh

Enter size of mesh in M direction: **4**

Enter size of mesh in N direction: **4**

Specify location for vertex (0, 0): **0,0,0**

Specify location for vertex (0, 1): **1,0,2**

Specify location for vertex (0, 2): **2,0,2**

Specify location for vertex (0, 3): **3,0,0**

Specify location for vertex (1, 0): **0,1,0**

Specify location for vertex (1, 1): **1,1,2**

Specify location for vertex (1, 2): **2,1,2**

Specify location for vertex (1, 3): **3,1,0**

Specify location for vertex (2, 0): **0,2,0**

Specify location for vertex (2, 1): **1,2,2**

Specify location for vertex (2, 2): **2,2,2**


Specify location for vertex (2, 3): **3,2,0**

Specify location for vertex (3, 0): **0,3,0**

Specify location for vertex (3, 1): **1,3,2**

Specify location for vertex (3, 2): **2,3,2**

Specify location for vertex (3, 3): **3,3,0**



► To use the 3DFACE tool

Command:

Command: <choose View→3D Views→SE Isometric>

Command: _view

Enter an option [?/Categorize/LAyer state/

Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso

Regenerating model.

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <0.0000>: **2.5**

Command:

Command: <click Polygon tool>

Command: _polygon

Enter number of sides <4>: **5**

Specify center of polygon or [Edge]: **0,0,0**

<point 1>

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed
about circle] <I>:

[ENTER]

Specify radius of circle: **1.55**

<length 1-2>

Command: **CHANGE**

Select objects: <click polygon>

1 found

Select objects:

[ENTER]

Specify change point or [Properties]: **P**

Enter property to change [Color/Elev/


LAyer/LType/LtScale/LWeight/Thickness]: **E**

Specify new elevation <0.0000>: **-2.5** <move polygon down -2.5 units>

Enter property to change [Color/Elev/LAyer

/LType/LtScale/LWeight/Thickness]:

[ENTER]



◊ (ج. س)

Command: 3DFACE


Specify first point or [Invisible]: **0,0,0** <point 1>

Specify second point or [Invisible]: **0,0,1.25** <point 2>

Specify third point or [Invisible] <exit>: **0,1.5,1.25** <point 3>

Specify fourth point or [Invisible] <create
three-sided face>: **0,1.5,0** <point 4>

Specify third point or [Invisible] <exit>: [ENTER]



◊ (ج. س)

Command: **MOVE**

Select objects: <select face 1234 in fig 5.14>

1 found

Select objects:

[ENTER]

Specify base point or displacement: **0,0,0**

Specify second point of displacement or

<use first point as displacement>: **@-12.5,-0.75,-2** <face 1234 moves
to new position as face 1485>

Command: **3DFACE**

Specify first point or [Invisible]: <click 1>

Specify second point or [Invisible]: <click 2>

Specify third point or [Invisible] <exit>: <click 3>

Specify fourth point or [Invisible] <create three-sided face>: <click 4>

Specify third point or [Invisible] <exit>: [ENTER]

Command:

[ENTER]


3DFACE Specify first point or [Invisible]: <click 5>

Specify second point or [Invisible]: <click 6>

Specify third point or [Invisible] <exit>: <click 7>

Specify fourth point or [Invisible] <create three-sided face>: <click 8>

Specify third point or [Invisible] <exit>: [ENTER]



► To use the Ruled Surface tool

Ruled Surface tool ဟာဆိုရင် curve (2) ခုကို ruled surface တစ်ခုနဲ့ ဆက်သွယ်သူ။ မြတ်နေရာမှာ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Surfaces toolbar ကဲ့ Ruled Surface tool ကို select လုပ်ဖို့။ မြတ်နေရာမှာ command line မှာ RULESURF command ကို နိဂုံးထည့်ရှင်လည်း အတွက်ပါ။ (ပုံ ၁၆) မှာ ဆွဲထားတဲ့ ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <2.5000>: 0

Command: **LINE**

Specify first point:

<click 1>

Specify next point or [Undo]:

<click 2>

Specify next point or [Undo]:

[ENTER]

Command: **UCS**

Current ucs name: *WORLD*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/

Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: **E**

Select object to align UCS: **MID**

of

<click 3>

Command: **PDMODE**

Enter new value for PDMODE <0>: **66**

Regenerating model.

Command: **POINT**

Current point modes: PDMODE=66 PDSIZE=0.0000

Specify a point: **MID**

of

<click 4>

Command: **ARC**

Specify start point of arc or [Center]: **CE**

Specify center point of arc: **NODE**

of

<click 4>

Specify start point of arc:

<click 5>

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:

<click 6>


Command: **RULESURF**

Current wire frame density: SURFTAB1=6

Select first defining curve: <click on the right section of the curve>

Select second defining curve: <click line 1-2 nearest to point 2>

Command: **OOPS**



♂ (J. oG)

► To use the Sphere tool

Command: **ucs**

Current ucs name: *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/


Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: [ENTER]

Command: **SPHERE**

Current wire frame density: ISOLINES=4

Specify center of sphere <0,0,0>: [ENTER]

Specify radius of sphere or [Diameter]: **1.25**



Ø (ج. ۰۲)

Command: **MOVE**

Select objects:

<select sphere object>

1 found

Select objects:

[ENTER]

Specify base point or displacement: **0,0,0**

Specify second point of displacement or

<use first point as displacement>: **-12,0,-3.25**

Command: **HIDE**

Regenerating model.

၅.၃ Use the 3DARRAY Command

- အခုတစ်ခါးတင်ပြမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေ့ပိုင်းမှာသိပြီးခဲ့တဲ့ THICKNESS ၊ ELEVATION ၊ 2D Solid command ၊ Grips editing နဲ့ Rotation လုပ်နည်းတွေကို 3D ARRAY command နဲ့ထွေဖက်အသုံးပြုနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <0.0000>: **72**

Command:

Command: <choose Draw→Surfaces→2D Solid>

Command: _solid

Specify first point: **6,18**

Specify second point: **@1<0**

Specify third point: **@-1,9**

Specify fourth point or <exit>: **@1<0**

Specify third point: [ENTER]

Command:

Command: <select 2D solid and click sa grip point>

** STRETCH **

Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: [ENTER]

** MOVE **

Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: C

** MOVE (multiple) **

Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: @31<0

** MOVE (multiple) **

Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: *Cancel* <press ESC>

Command: *Cancel*

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <72.0000>: 1

Command:

Command: <choose Draw→Surfaces→2D Solid>

Command: _solid

Specify first point: 7,19

Specify second point: @30<0

Specify third point: @-30,6

Specify fourth point or <exit>: @30,0

Specify third point: [ENTER]

Command: **THICKNESS**

Enter new value for THICKNESS <1.0000>: 6

Command:

Command: <choose Draw→Surfaces→2D Solid>

Command: _solid

Specify first point: 7,25

Specify second point: @30<0
Specify third point: @-30,1
Specify fourth point or <exit>: @30<0

Command: **ROTATE3D**

Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects: <click 1>
1 found
Select objects: <click 2>
1 found, 2 total
Select objects: [ENTER]

Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: <click 3>
Specify second point on axis: <click 4>
Specify rotation angle or [Reference]: -10

Command: **MOVE**

Select objects: P
2 found
Select objects: [ENTER]

Specify base point or displacement: 0,0,3
Specify second point of displacement or
<use first point as displacement>: [ENTER]

Command: **3DARRAY**

Initializing... 3DARRAY loaded.
Select objects: P
2 found
Select objects: [ENTER]


Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: **R**

Enter the number of rows (---) <1>: [ENTER]

Enter the number of columns (|||) <1>: [ENTER]

Enter the number of levels (...) <1>: **6**

Specify the distance between levels (...): **12**




၅.၄ Create 3D Solids

- ▶ To create a solid box

solid box တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Solids→Box ကို choose လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ဒါမှာဟုတ် command line မှာ BOX command ကိုရိုက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်။ Solids toolbar

က BOX tool ကို select လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ box ရဲ့ အောက်ခံမျက်နှာပြိုင်ဟာ current UCS မှာရှိတဲ့ XY plane နဲ့အပြိုင်ဖြစ်မှာပါ။ command line မှာ အခလိုခိုက်ထည်ပြီး ပုံ (၅. ၁၉) နဲ့တိုက်ကြည့်ပါ။



ပုံ (၅. ၁၉)

Command: _view Enter an option [?/Categorize/IAYER
state/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso
Regenerating model. <View→3D Views→SW Isometric>

Command:

Command:

Command: _box

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: [ENTER] <This is point 1>

Specify corner or [Cube/Length]: 10,5 <This is point 2>

Specify height: 3 <This is point 3>

- ▶ ဒါဆိုရင် ပုံ (၅. ၁၉) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပေါ်နေပါပြီ။ ဒီနည်းကို BOX (Corner method) လိုခေါ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ BOX (Center method) ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံ (၅. ၂၀) ကိုဆွဲကြည့်ရအောင်။

Command: **_box**

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: **CE**


Specify center of box <0,0,0>: [ENTER]

Specify corner or [Cube/Length]: **L**

Specify length: **4**

Specify width: **5**

Specify height: **3**



- ▶ နောက်တစ်နည်းက surface တစ်ခုကို extrude နည်းနဲ့ ဆွဲရင်လည်းရပါတယ်။ ပုံ (၂၁၂၀) ကို အခုလို ဆွဲကြည့်ပါ။

Command: **RECTANG**

rectangle တစ်ခုဆွဲပါမယ်။

Specify first corner point or [Chamfer/

Elevation/Fillet/Thickness/Width]: **0,0**

<This is point 1>

Specify other corner point or [Dimensions]: **3,4**

<This is point 2>

Command: **EXTRUDE**

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects:

<Pick rectangle>

1 found

Select objects:


[ENTER]

Specify height of extrusion or [Path]: **5**

<Height of the box>

Specify angle of taper for extrusion <0>:


[ENTER]



► To create a solid cone

solid cone တစ်ခုကို create လုပ်မယ့်ဆိုရင် Draw→Solids→Cone ကို choose လုပ်ရင်ရပ်အား ခါမှုမဟုတ် command line မှာ CONE command ကိုရိုက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်။ Solids tool က CONE tool ကို select လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ cone ရဲ့ အောက်ခံမျက်နှာပြင်ဘာ current

မှာရှိတဲ့ XY plane နဲ့အပြင်ဖြစ်မှာပါ။ နောက်တစ်နည်းက circle ကို extrude နည်းနဲ့ဆွဲရင်လည်း solid cone ကိုဆွဲလို့ရပါတယ်။ command line မှာ အခုလိုခိုက်ထည်ပြီး ဖု (J. JJ) ကိုဆွဲကြည့်ပါ။



ဖု (J. JJ)

Command: _cone

Current wire frame density: ISOLINES=4

Specify center point for base of cone or

[Elliptical] <0,0,0>: [ENTER]

Specify radius for base of cone or [Diameter]: 5 <Radius of inner cone>

Specify height of cone or [Apex]: 9 <Height of inner cone>

Command: CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/

Ttr (tan tan radius)]: 0,0,0 <Center of outer cone>

Specify radius of circle or [Diameter]: 7 <Radius of outer cone>

Command: **EXTRUDE**

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects:

<Select outer circle>

1 found

Select objects:

[ENTER]

Specify height of extrusion or [Path]: **16**

<Height of outer cone>

Specify angle of taper for extrusion <0>: **23**

► To create a solid cylinder

solid cylinder တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Solids→Cylinder ကို choose လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ဒါမှာဟုတ် command line မှာ CYLINDER command ကိုရိုက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်။ Solids toolbar သဲ CYLINDER tool ကို select လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းက closed PLINE တစ်ခုကို extrude လုပ်ရင်လည်း solid cylinder ကိုဖွဲ့လို့ရပါတယ်။ command line မှာ အခုလိုရိုက်ထည်ပြီး ပုံ (ဤ၊ ၂၃) ကိုဖွဲ့ကြည့်ပါ။

Command: **CYLINDER**

Current wire frame density: ISOLINES=10

Specify center point for base of cylinder

or [Elliptical] <0,0,0>:

[ENTER]

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: **5**

Specify height of cylinder or [Center of other end]: **7**


Command: **PLINE**

Specify start point:

<click 1>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click>
..... <click>
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C



ပုံ (၅။၂)

- ပုံ (၅။၂) ကို ဆက်ဆွပါမယ်။ command တွေကို အခုလိုခိုက်ထည့်ပြီးဆွဲကြည့်ပါ။ ပုံ (၅။၂) ကိုကြည့်ပါ။ hide လုပ်ခဲ့ရင် ပုံ (၅။၂) က ညာဘက်ပုံအတိုင်း မြင်ရမှာပါ။

Command: **EXTRUDE**

Current wire frame density: ISOLINES=10


Select objects: <Select pline>

1 found

Select objects: [ENTER]

Specify height of extrusion or [Path]: 4

Specify angle of taper for extrusion <0>: [ENTER]



ပုံ (၅။ ၂၄)

► To create a solid torus

solid torus တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Solids→Torus ကို choose လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် command line မှာ TORUS command ကိုရိုက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်။ Solids toolbar က TORUS tool ကို select လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ command line မှာ အခုလိုရိုက်ထည့်ဖို့ ပုံ (၅။ ၂၅) က torus တစ်ခုကိုဆွဲတွေ့ဖြန့်ရအောင်။

Command: **TORUS**

Current wire frame density: ISOLINES=10

Specify center of torus <0,0,0>: [ENTER]

Specify radius of torus or [Diameter]: **7**

Specify radius of tube or [Diameter]: **1**

Command: [ENTER]


TORUS

Current wire frame density: ISOLINES=10

Specify center of torus <0,0,0>: [ENTER]

Specify radius of torus or [Diameter]: **-2**

Specify radius of tube or [Diameter]: **5**



► To create a solid wedge

solid wedge တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Solids→Wedge ကို choose လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ဒါမှာမဟုတ် command line မှာ WEDGE command ကိုရှိတယ်။ Solids toolbar အ WEDGE tool ကို select လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ ကောင်းပြီ command line မှာ အခုလိုရှိတယ်ဖြေး ပုံ (၅.၂၆) မှာပြထားတဲ့ wedge တစ်ခုကိုဆွဲကြည့်ရအောင်။

Command: **WEDGE**


Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: [ENTER]

Specify corner or [Cube/Length]: **L**

Specify length: **7**

Specify width: **3**

Specify height: **4**



ပုံ (၂၁၆)

၁၁ Create a Composite Solid

- ▶ To combine two or more solids with UNION

solid box တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် Draw→Solids→Box ကို choose လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ဒါမှာမဟုတ် command line မှာ BOX command ကိုရိုက်ထည့်ရှင်လည်းရပါတယ်။

Command: **GRID**

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0.5000>: [ENTER]

Command: **PLINE**

Specify start point: <Snap on> <click 1>

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 2>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 3>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <click 4>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: **A**

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/

Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: <click 1>

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/

Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: [ENTER]

Command: **EXTRUDE**

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects:

<click pline>


1 found

Select objects:

[ENTER]

Specify height of extrusion or [Path]: **1**

Specify angle of taper for extrusion <0>: [ENTER]



Command:

Command: _view <click View→3D Views→SW Isometric>

Enter an option [?/Categorize/IAYER state/Orthographic/

Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso Regenerating model.

Command: **z**

ZOOM

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: **.6**

Command: <Grid off>

Command:

Command:

Command: **ucs**

Current ucs name: *WORLD*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/

Save/Del/Apply/?/World] <World>: **M**

Specify new origin point or [Zdepth] <0,0,0>: <click 1>

Command:

Command:

Command: **ucs**

Current ucs name: *NO NAME*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/

Save/Del/Apply/?/World] <World>: **X**

Specify rotation angle about X axis <90>:

[ENTER]

Command: **CIRCLE**

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: **MID**

of

<click mid of 1-2>

Specify radius of circle or [Diameter]: **2**

Command: **EXTRUDE**

Current wire frame density: ISOLINES=4


Select objects: <click right circle>

1 found

Select objects: [ENTER]

Specify height of extrusion or [Path]: **-4**

Specify angle of taper for extrusion <0>: [ENTER]



Q (J. J^o)

Command: **UNION**

Select objects: **ALL**

2 found

Select objects: [ENTER]

Command: **HIDE**

Regenerating model.

Command: DISPSILH

Enter new value for DISPSILH <0>: 1

Command: REGEN

Regenerating model.

Command: HIDE

Regenerating model.

Command: FACETRES


Enter new value for FACETRES <0.5000>: 5

Command: REGEN

Regenerating model.

Command: HIDE



Regenerating model.



૪ (૩. જી)



autodesk



AutoCAD 2005